动力蓄电池拆卸信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司				
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层				
车辆类型	乘用车				
车辆型号		:	i4 eDrive35 41AW		
联系人	张学强	职务	新能源车动力电池生命周期管理		
联系电话	010 84003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn		
		动力蓄电池	2拆卸信息		
信息分类	信息要		信息说明		
	动力蓄电池包规格	-/型号	Electrical Energy Storage System SE26		
动力蓄电池信息	关键部件名词解释		外壳: 外壳将EES 及其所有插头连接器和密封件从外部封闭从而保护子组件免受外部环境影响,确保接触性保护。 -电芯: 电芯模块由串联连接的锂电芯组成。用于在插电式混合动力车或电动车中存储电能。为了其在使用寿命内根据其参数标准保持正常工作,电芯通过其他模块组件夹紧,绝缘和接触等方式固定。 -模块连接器是单极大电流插头系统,安在电能存储器(EES)中 -电芯接触系统: 使用电芯接触系统用于: •通过电池连接器将电池模块中的锂离子电池串联连接 •通过电流分接头提供从电池模块到电池模块的电气连接 •用于通过电流接头将每个电池的电压传输到CSC •使用安装在电芯接触系统中的温度传感器测量电芯模块温度		
	位置信息		电池包安装在车辆乘员仓下部		
	主要材料		NCM 材料		

	紧固件及连接方式	螺栓螺母及其它固定件机械式固定
	电池包位置示意图	
	安全防护工具	基本防护工具应包括但不限于: 1. 绝缘地垫 2. MHT1200 举升机及附件 3. 电动车工位指示牌 4. 高压蓄电池检测仪(橘色) 5. 绝缘手套 6. 绝缘胶鞋 7. 绝缘工具(红盒子) 8. 救援钩 9. 面罩 10. 万用表 11. 水基灭火器(绿色2个) 12. 黄色高压电警告标识;
安全性防护措施	作业场所安全警示说明	 注意使用高压组件的警告牌。 使用单个高压组件时,检查是否存在提示标签。 只能在规定位置自行安放警告牌。 只能使用经过许可并有相应标记的原装新部件。 专用维修场所:电池总成或模组存放区域须标识"高压危险,非专业人员禁止操作"
	拆卸注意事项等要求	行为规范 / 保护措施: 1. 注意使用高压蓄电池单元的操作说明。 2. 对于事故车辆,在断开高压车载网络前,绝不允许触碰敞开的高压导线和高压组件。 3. 损坏情况下(机械损坏、热损坏)可能释放出过渡金属化合物、碳、电解液物质及其分解产物。 4. 损坏的高压蓄电池单元必须放于耐酸和不受气候(阳光、雨水)制约的收集容器中,存放在室外时要放在不经授权不可进入的安全位置。不要吸入逸出的气体。

		5. 避免将流出的物质排入排水沟、矿井和下水 道。 6. 按照工作说明收集流出的物质并废弃处理,此 时应穿戴耐酸的个人防护装备。 7. 失火情况下通知消防队,立即清空该区域并封 锁事故现场。 *只能由经过专门培训的电工操作高压组件
动力蓄电池拆卸	拆卸设备使用说明	・ 准备好专用工具 2 184 136 ・ 准备好下列工具 ・ 工具編号 数量 20 6 30 6 30 6
	特殊拆卸方法注意事项	警告: 升降台操作不当可能导致车辆从升降台上滑出。 有致命伤害危险! 提示: -车辆必须居中恰好地伸入双柱升降台。否则在降低高压蓄电池单元时,双柱升降台支臂和高压蓄电池单元之间可能会出现碰撞。 -在下降过程中,始终反复检查高压蓄电池单元是否移动顺畅。

		- 工作面 (A): 将固定元件 20 在坐标 3/8 (1) 上的位置定位。将固定元件 20 在坐标 3/1 (2) 上的位置定位。将固定元件 20 在坐标 8/1 (3) 上的位置定位。将固定元件 20 在坐标 8/1 (3) 上的位置定位。将固定元件 20 在坐标 6/8 (5) 上的位置定位。将固定元件 20 在坐标 6/1 (6) 上的位置定位。		
		 将升降台定位在高压蓄电池单元下方。 抬起升降台,直至升降台贴靠在高压蓄电池单元上。 		
		RB61 04353		
		• 松开螺栓。		
		- 松开螺栓。 - 经侵降低升降台。 提示: 在下降过程中,始终反复检查高压蓄电池单元是否移动顺畅。		
		1. 拆出行李箱右饰件中的饰盖		
		 3. 确定无电压 		
		3.		
		5. 断开所有蓄电池负极导线		
		6. 拆卸前部机组防护板		
	电池包拆卸前序步骤要求	7. 在高压蓄电池单元上排放冷却液		
		8. 拆下车轮		
		9. 拆卸左下和右下轮罩盖		
		10. 拆卸推力缓冲区 11. 将饰盖安装到扭力杆上		
		12. 拆卸后部扭力杆		
		13. 拆卸右后扭力杆		
		14. 拆卸门边装饰条盖板		
		15. 拆下后部机组防护板		

	T	,
		16. 拆卸推杆。
		17. 拆下侧面底板饰件
		18. 拆卸左侧和右侧高压插头饰盖
		19. 拆卸左侧和右侧的高压插头
		20. 拆卸轴支撑的支架
		21. 准备移动式升降台
		22. 拆卸高压蓄电池单元
		23. 安装高压蓄电池单元
		24. 安装车桥支撑支架
		25. 左侧安装高压插头
		26. 右侧安装高压插头
	拆卸时间记录	415 分钟
		1. 必须立即向主管专业人员报告高压组件的可辨
		认机械损坏或辨伪标记。
		2. 在高压系统上进行所有作业时,禁止对驱动系
		的所有组件(车轮、变速箱、驱动轴等)进行外部
		驱动。
		3. 在拔下后或插上前检查高压组件所有插头和插
		头连接的损坏情况。
		4. 禁止修理高压线 (桔黄色外壳) 及其插头和
		止挡件。损坏时原则上必须完整更新导线。
		5. 不得扭曲或弯折高压线。必须更换。
		6. 在弯曲过程后产生的弯曲只允许以相同形式复
		原。不允许在相同位置反复弯曲。
		7. 在高压组件(通过提示标签和桔黄色外壳相应
	其他	地标记) 附近作业时, 必须保护这些组件不受损
		坏。
		N. 维修说明中规定的工作步骤必须严格遵守。
		9. 必须使用定义的拧紧力矩拧紧高压组件及其支
		架。必须遵守拧紧力矩和螺栓连接规定。
		10. 由于电位补偿,将高压组件连接到车身接地端
		上对于安全至关重要。因此,当高压组件未正确
		连接到车身接地上时禁止开始运行。测量
		(绝缘测量)将由车辆自行进行,因此不需手动
		测量。
		11. 为了正确接地,不允许给高压组件的固定元件
		喷漆。注意其他有关喷漆的提示。
		12. 拆卸下来的高压蓄电池单元必须安全妥善放
		置,以防滥用或损坏。
		1. 存放区域应设置在一层,便于废旧电池的存放
动力蓄电池贮	 电池包存储场地要求	,若不在一层,应保证楼面的承重能力且有货
存		梯
<u> </u>	1	17/J ²

	 应独立贮存,不得与其他货物,废物混合,远离易燃易爆物,轮胎,化学品等物品。 不得侧放、倒放,不得直接堆叠。 A类电池应进行清洁等处理,B类及C类电池应进行绝缘、防漏、阻燃、隔热等特殊处理,处理后的废旧电池应正立放置于货架上。贮存场地应安装通风设施,配备消防沙箱、水基灭火器,消防栓、消防喷淋系统等消防设备,消
	防设备数量及灭火器类型应符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140)的要。
存储环境要求	 存储环境应保持通风、干燥,避免潮湿、灰尘、高温、光照。 贮存场地温度应保持在-20℃⁴⁰℃范围内。
存储时间要求	1. A 类电池不得超过30 天 2. B 类, C 类电池不得超过5 天
存储场地警示要求	1. 按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2)的要求设置固体废物的警告标志。 2. 在显著位置设置危险、易燃易爆、有害物质、禁烟、禁火等警示标识。 3. 在地面设置黄色标志线,并在作业设备及消防设备上粘贴禁止覆盖标识。
需特殊包装存储的电池包装要求	需特殊包装存储的电池须使用电池运输专用安全 箱,并具有(不限于)以下功能: 1. 防爆;防水;防火;防漏 2. 高密封性 3. 防震 4. 具有盒内烟雾探测器 5. 观察窗 6. 泄压阀 7. 盒内电池固定装置以及绝缘钩 在存储运输的过程中,严禁拆开高压蓄电池

动力蓄电池拆解信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司					
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层					
车辆类型	乘用车					
车辆型号		i4 eDri	ve35 41AW			
联系人	张学强	职务新能源车动力电池生命周期管理				
联系电话	010 84003235	E-mail Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn				
		动力蓄电池拆解信息				
信息分类	信息要求	信息说明				
	动力蓄电池包规格/型号	Electrical Energy Storage System	SE26			
	动力蓄电池 制造商	BMW				
	产品类型	电池包				
	电池类型	三元材料电池				
	上市年份	2023 年				
	尺寸大小	2261mm*1708mm*285mm				
	额定容量	198.6Ah				
动力蓄电池基	标称电压	353.3V				
本信息	额定质量	509kg				
	正负极材料	正极: NCM ; 负极 : 石墨				
	电解液类型	液态				
	蓄电池模块 的数量	4				
	蓄 电池 单体的数量	288				
	串并联方式	单体: 24 串 3 并				
	1 71 10074 24	模组: 1 并 4 串				
	其他技术参数	冷却方式: 液冷				

	拆解条件	具有新能源整车拆解以及动力电池回收拆解资质,首批通过国家《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业。
	装备要求	1.用于拆卸和安装高压蓄电池单元的移动式机组升降台 MHT1200+ 适配器组件。 2.高压蓄电池单元的电池单元模块充电器。 3.用于修理的高压蓄电池单元的测试仪。 4.用于拆卸和安装电池单元模块的提升工具。 5.用于在高压蓄电池单元内部松开夹子的由塑料制成的饰板楔子。 6.用于整个高压蓄电池单元的提升横梁。 7.高压截止带。 8.推荐带闪光贴纸的黄色封口圆盖。 以及护目镜、安全帽、口罩、防护面罩、纯棉手套、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服以及绝缘救援钩、扫描枪、万用表、冷却液收集装置、模组提取器、绝缘套装工具箱。
	场地要求	地面硬化且具有耐药品性、防腐、防尘、放渗漏,消防沙,消防蓄水池,干粉灭火器,通风性良好,温度不高于 45 度,安全警示线包围,并立高压危险、以防触电、未经授权请勿进入等警示标志。
动力蓄电池拆解总体要求	其他	1.在修理高压蓄电池单元时打开壳体盖后的第一个步骤是目检是否存在机械损坏; 2.在打开的高压蓄电池单元中进行维修工作之前,始终需要脱开两个电池单元模块(在高压蓄电池单元连接侧对面)之间固定在壳体内部的高压线,以中断串联(额外的安全性)。 3.用于高压蓄电池单元修理的工作场地必须干净(无油脂、无污渍且无金属屑)、干燥(无泄漏的液体),并且没有飞溅的火星。因此应避免在车辆清洁区或进行车身维修工作的工作场所附近。必要时应使用活动隔板进行分离。 4.为确保工作场地免受未经授权的访问(资质不足的人员、客户、来访者等),以及在高压本安性缺失/状态不明的情况下,需要使用高压截止带。离开工作范围时建议放置一个带闪光贴纸的黄色三角形封口圆盖。 5.失效的或损坏的高压线必须将其废掉,以免再次使用。 6.拆卸前应除去高压蓄电池单元盖罩区域内的残余水分和严重污物。 7.具备专用动电拆解工装台、吊装设备,经过专业培训的一名电工和机械工程师俩人协同作业,防止安全隐患以及疲劳操作,同时俩人必须同时具备电工证。 8.应制定安全措施实施细则和安全检查表,并按安全检查表对拆解作业区进行检查。 9.如果高压蓄电池单元中有污物,在明确原因后,应小心地清洁相关位置。 10.拆解作业前应根据实际需要穿戴工作服、防砸工作鞋,佩戴口罩、绝缘手套、安全防护头盔、防切割手套、护目镜,未穿戴防护用品的人员应不允许进行拆解作业;
		拆解所得的零部件、材料、废弃物应分类存储在适当的容器内,并清楚地标识; 含有害物质的部件应标明有害物质的种类,并按照危险废物特性分类进行收集、 贮存.

		外部附属件 拆除 绝缘操作 放电操作	无 应检查所用工器具的完好性,所用绝缘工具的鉴定 应在有效周期内,佩戴好绝缘手套,用绝缘胶布对裸露的线束及高压插口进行绝缘处理。 无 清除高压蓄电池单元盖罩上的污物和水分,从而避免高压蓄电池单		
预处理	预处理	清洁操作	元受污染。用许可的清洗剂对电池包的外观污垢进行清洁处理。 许可的清洗剂:		
拆解作业程序 与说明		明	高压系统以危险的电压进行工作,其中流动着高电流。由于电击有		
		其他	生命危险! 对高压系统的作业只允许由经过专门培训的专业人员进行。		
	电池包拆解	电池包示意 图	8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		

	1 売体端盖	
	2 支架	
	3 支架	
	4 电池监控电	子设备 CSC 的支架
	5 蓄能器电子	管理系统 SME 的支架
	6 端子排	
	7 电气接线	
	8 双电池单元	模块 24s3p
		电子装置SME
	10 电池监控电	
	11 冷却液管路	
	12 热交换器电	
	13 外壳密封件	
	14 电气隔离元	件
	15 売体下部分	
	16 直流充电高	压电接口
	17 后侧电力驱	动单元高压电接口
	18 高压电接口	面板
	拆解	
		拆解蓄电池盖罩
	步骤	
	拆解对应方	- 松开所有密封螺栓(1)。 - 松开所有螺栓(2)。 - 与辅助人员一起拆下盖罩。 技术信息
外壳	法	・在已打开的高压蓄电池单元上目检是否有损坏和水分进入、当识别到损坏时、必须立即停止工作并联系电气专业技术人员或技术支持部。 ・ 取下密封件 (1)。
	拆解 装置	MHT1200 举升平台
	拆解 工具	通用工具
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、佩戴绝缘手套。不要修理损坏的高压导线、高压插头和高压组件,原则上应将其更换为原装的新零件。如果高压导线、高压插头和高压组件损坏且不再提供触碰保护,必须立即联系官方技术支持!

	输出端接触 器	拆解步骤	1—拆卸高压接线板底座
		拆解对应方 法	需先高压电池上盖罩,见"外壳"章节描述。
		拆解 装置	无
		拆解 工具	常规工具
		注意事项等	无
		拆解 步骤	无
	托架	拆解对应方 法	无
		拆解 装置	无
		拆解 工具	无
		注意事项等	无
		拆解 步骤	无
	隔板	拆解对应方 法	无
		拆解 装置	无
		拆解 工具	无
		注意事项等	无

	拆解步骤	- 为了避免潮湿侵入,领止盖景大允许敞开 30 min- 在快要安全前才将新的保险丝从包装中区域。 - 松开螺栓 (1)。 - 松开螺栓 (2) 并且取出保险丝。 7-安装附加机组保险丝 - 放入保险丝并且拧紧螺栓 (2)。 辅助装置保险丝 - 放入保险丝并且拧紧螺栓 (2)。 辅助装置保险丝 - 投紧螺栓 (1)。 辅助装置保险丝 - 投紧螺栓 (1)。 和
保险丝	拆解对应方 法	2. 高压系统切换无电 3. 确定无电压 4. 拆卸前部机组防护板 5. 拆卸推力缓冲区
	拆解	无
	装置 拆解 工具	常规工具
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS测试。
冷却管路	拆解步骤	 断开冷却液管路 1。 松开螺栓 1。 一起按下卡子 2 然后向下取出冷却液连接。
	拆解对应方	1. 拆卸高压蓄电池单元盖罩

	T	T	,
		拆解 装置	无
		拆解	
		工具	常规工具
		注意事项等	工作完成后测试水密性及进行 EOS 测试。
		拆解步骤	 拆模组的高低压线束 ② 有損坏危险 如果单独接下或縮入电池监控电子设备的插头、则可能会导致电池监控电子设备中出现功能故障。 必须始终沿箭头方向断开和连接所有插头连接。 故障查询时不允许交换插头位置,因为这会导数短路。 在连接和拧紧。否则可能会有导致电池监控电子设备损坏的危险。 蒋电池监控电子设备上的所有插头(1)用 5 A28 AB5 接下。 脱开高压插头(1),以解除串联。
	线束	拆解对应方 法	穿戴好绝缘手套用手轻轻将连接在模组上的接插件 拔除拿出高压连接线束,再将模组连接的低压线束拔 除。用电气绝缘胶布对模组电极及低压插口做好绝缘 处理。
		拆解 装置	无
		拆解 工具	U型撬板,常规工具,绝缘胶布
		注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
	线路板	拆解步骤	・松开橋圧导线 (1)。 ・松开螺栓 (1)。 ・松开螺栓 (1)。 ・沿新火方向接入卡子, 然后从表体下部件中向下取出高圧接线板充电插座。
		拆解对应方	1.拆卸高压蓄电池单元盖罩
		法	2.拆卸高压接线板充电插座
		拆解 装置	无
		拆解	常规工具

	- アド	
	工具	
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS测试。
		• 断开所有高压导线 1。
	拆解步骤	拔下两个冷却液管 1。松开螺母 2 并且取出存储器电子管理系统 (SME)
电池管理系统		
	拆解对应方 法	1. 拆卸高压蓄电池单元盖罩 拆下蓄能器电子管理系统 (SME)
	拆解装置	无
	拆解工具	常规工具
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
高压安全盒	拆解 步骤	● 断开所有高压导线 1。
		拔下两个冷却液管 1。松开螺母 2 并且取出存储器电子管理系统 (SME)

		拆解对应方 法	2. 拆卸高压蓄电池单元盖罩 拆下蓄能器电子管理系统 (SME)
		拆解	
		装置	无
		拆解 工具	常规工具
		注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行EOS测试。
		拆解 步骤	无
	其他固定件	拆解对应方 法	无
		拆解装置	无
		拆解工具	无
		注意事项等	无
电池模块拆解	蓄电池模块 的结构示意 图		

	1 电池接触系统	充的盖板
	2 单格电池触	点系统
	3 拉杆板	
	4 单格电池5 压力板	
	6 电池单元模	中央
	7 拉杆板	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
	8 中间压力板	
	拆解步骤	无法拆解
	对应方法	无法拆解
外壳	装置	无法拆解
	工具	无法拆解
	注意事项等	无法拆解
	拆解步骤	无法拆解
	对应方法	无法拆解
线束	拆解装置	无法拆解
	工具	无法拆解
	注意事项等	无法拆解
	拆解步骤	无法拆解
	对应方法	无法拆解
线路板	装置	无法拆解
	工具	无法拆解
	注意事项等	无法拆解
	拆解步骤	无法拆解
	对应方法	无法拆解
连接片	拆解装置	无法拆解
	工具	无法拆解
	注意事项等	无法拆解
	拆解步骤	无法拆解
其他固定件	对应方法	无法拆解
	装置	无法拆解

		工具	无法拆解
		注意事项等	无法拆解
电池单体	取出操作	无法拆解	
电他毕作	所需工具	无法拆解	

动力蓄电池有害物质使用信息表

		基本信息			
汽车生产企业	宝马(中国)汽车贸易有限公司				
车型商标	宝马 车型型号 (款式) i4 eDrive35 41AW				
通用名称	BMW i4	车型种类	乘用车		
电池生产企业 1		BM	1W AG		
电池类型	三元	电池包(组)规格 1/型号1	Electrical E	nergy Storage System SE26/07WPE8B	
	电池(包	包组)有害物质使用信	言息		
零部件名称	材料名称	有害物质	质量 (g)	潜在风险说明	
Bushing M4 轴套 M4	Alloying steel 合金钢	Lead (Pb) 铅	0,011	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。	
Cu-ring 铜环	Alloying copper 合金化铜	Lead (Pb) 铅	0,027	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。	

S-SonicLok-KOH M5	Alloying copper 合金化铜	Lead (Pb) 铅	1,071	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。
Hitsert Gewindeeinsatz Rohteil 螺纹插入件	Alloying copper 合金化铜	Lead (Pb) 铅	0,985	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。
Thread Insert M5X9.80 螺纹嵌件 M5X9.80	Alloying copper 合金化铜	Lead (Pb) 铅	0,174	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。
SPACER PCB-BUS BAR 间隔板印刷电路板-母线	Alloying copper 合金化铜	Lead (Pb) 铅	0,119	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T30512规定。如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。

GROUNDPLATE 底盖板	Alloying copper 合金化铜	Lead (Pb) 铅	0,322	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSEMBLY COMPONENT_HOLDER 塑料零件组件支架	Alloying copper 合金化铜	Lead (Pb) 铅	3,900	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血,
PLASTICPART ASSY HOLDER_TOP PA66_GF35 塑料零件组件支架	Alloying copper 合金化铜	Lead (Pb) 铅	0,037	消化等各类器官,危害人类健康 合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
TOUCH PRETACTION PIN 触摸预感针	Alloying copper 合金化铜	Lead (Pb) 铅	0,315	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康

				合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人
THREAD INSERT 螺纹嵌件	Alloying copper 合金化铜	Lead (Pb) 铅	1,603	本市使用的崇仟下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
battery pack - populated PCB (printed circuit board) 电池包 PCB(印刷电路板)	PCB-ceramics or glass PCB 陶瓷或玻璃	Lead (Pb) 铅	0,097	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
battery pack - populated PCB (printed circuit board) 电池包 PCB(印刷电路板)	High melting temperature type solders 高熔点型焊料	Lead (Pb) 铅	0,103	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
电池生产企业 2	/			
电池类型	/	电池包(组)规格	2/型号 2	1
电池(包组)有害物质使用信息				
零部件名称	材料名称	有害物质	质量(g)	潜在风险说明
1	1	1	1	1
回收措施				

- 1. 按照国家相关政策要求,该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置,请勿私自拆卸和移交非正规机构。
- 2. 请联系本公司委托售后服务商,联系电话: 010-84003235; 查询网站: www.bmw.com.cn

回收利用工作联系人信息					
姓名	张学强 职务 新能源车动力电池生命周期管理				
联系电话	01084003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn		

备注:动力蓄电池包含 BMS 控制系统。

动力蓄电池拆卸信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司				
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层				
车辆类型	乘用车				
车辆型号			i4 eDrive40 71AW i4 M50 31AW		
联系人	张学强	职务	新能源车动力电池生命周期管理		
联系电话	010 84003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn		
		动力蓄电池	上拆卸信息 上拆卸信息		
信息分类	信息要	京求	信息说明		
	动力蓄电池包规格/四	〕 〕	Electrical Energy Storage System SE27		
动力蓄电池信息	动力蓄电池包规格/型号 关键部件名词解释		外壳: 外壳将EES 及其所有插头连接器和密封件从外部封闭从而保护子组件免受外部环境影响,确保接触性保护。 -电芯: 电芯模块由串联连接的锂电芯组成。用于在插电式混合动力车或电动车中存储电能。为了其在使用寿命内根据其参数标准保持正常工作,电芯通过其他模块组件夹紧,绝缘和接触等方式固定。 -模块连接器: 模块连接器是单极大电流插头系统,安在电能存储器(EES)中 -电芯接触系统: 使用电芯接触系统: 使用电芯接触系统用于: •通过电池连接器将电池模块中的锂离子电池串联连接 •通过电流分接头提供从电池模块到电池模块的电气连接 •用于通过电流接头将每个电池的电压传输到CSC •使用安装在电芯接触系统中的温度传感器测量电芯模块温度		
	专属制造信息		BMW		
	位置信息		电池包安装在车辆乘员仓下部		
	主要材料		NCM 材料		

	紧固件及连接方式	螺栓螺母及其它固定件机械式固定
	电池包位置示意图	
	安全防护工具	基本防护工具应包括但不限于: 1. 绝缘地垫 2. MHT1200 举升机及附件 3. 电动车工位指示牌 4. 高压蓄电池检测仪(橘色) 5. 绝缘手套 6. 绝缘胶鞋 7. 绝缘工具(红盒子) 8. 救援钩 9. 面罩 10. 万用表 11. 水基灭火器(绿色2个) 12. 黄色高压电警告标识;
安全性防护措施	作业场所安全警示说明	 注意使用高压组件的警告牌。 使用单个高压组件时,检查是否存在提示标签。 只能在规定位置自行安放警告牌。 只能使用经过许可并有相应标记的原装新部件。 专用维修场所:电池总成或模组存放区域须标识"高压危险,非专业人员禁止操作"
	拆卸注意事项等要求	行为规范 / 保护措施: 1. 注意使用高压蓄电池单元的操作说明。 2. 对于事故车辆,在断开高压车载网络前,绝不允许触碰敞开的高压导线和高压组件。 3. 损坏情况下 (机械损坏、热损坏) 可能释放出过渡金属化合物、碳、电解液物质及其分解产物。 4. 损坏的高压蓄电池单元必须放于耐酸和不受气候(阳光、雨水)制约的收集容器中,存放在室外时要放在不经授权不可进入的安全位置。不要吸入逸出的气体。 5. 避免将流出的物质排入排水沟、矿井和下水道。 6. 按照工作说明收集流出的物质并废弃处理,此时应

		穿戴耐酸的个人防护装备。				
		7. 失火情况下通知消防队,立即清空该区域并封锁事				
		故现场。				
		*只能由经过专门培训的电工操作高压组件				
动力蓄电池拆卸	拆卸设备使用说明	准备好专用工具 2 184 CRSW-2184136 准备好下列工具。 工具编号 数量 20 6 30 6				
		7. 失火情况下通知消防队,立即清空该区域并封锁事故现场。 * 只能由经过专门培训的电工操作高压组件 - 准备好下利工具 2 184 136 - 准备好下利工具 5 A22 6C - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8				
		警告:				
	特殊拆卸方法注意事项					
		格圖於元件 20 在坐标 88 (1) 上射位置於位。 将圖於元件 20 在坐标 88 (2) 上射位置於位。 · 工作面 (6): · 相關於元件 20 在坐标 88 (3) 上射位置於位。 · 格圖於元件 20 在坐标 68 (5) 上射位置於位。 · 格圖於元件 20 在坐标 68 (5) 上射位置於位。 · 格圖於元件 20 在坐标 68 (5) 上射位置於位。 · 格爾於元件 20 在坐标 68 (5) 上射位置於位。 · 格有用工具5 A22 6C7 安莱在歐於元件 20 上。 · 提示				
		在拆卸后可以将燕压蓄电池单元放置在一个支架上。 - 高压蓄电池单元支架				

	格升降台定位在烏圧蓄电池单元下方。 抬起升降台,直至升降台贴靠在烏圧蓄电池单元上。 居
电池包拆卸前序步骤要求	1. 拆出行李箱右饰件中的饰盖 2. 断开高压系统 3. 确定无电压 4. 拆下盖板 5. 断开所有蓄电池负极导线 6. 拆卸前部机组防护板 7. 在高压蓄电池单元上排放冷却液 8. 拆下车轮 9. 拆卸在下轮罩盖 10. 拆卸推力缓冲区 11. 将饰盖安装到扭力杆上 12. 拆卸右后扭力杆 13. 拆卸右后加力杆 14. 拆卸广间的高压插头 15. 拆下面底板饰件 18. 拆卸左侧和右侧高压插头 19. 拆卸左侧和右侧的高压插头 20. 拆卸轴支撑的支架 21. 准备移动式升降台 22. 拆卸 高压蓄电池单元 23. 安装高压蓄电池单元 24. 安装车桥支撑支架 25. 左侧安装高压插头 26. 右侧安装高压插头 27. 安装在侧面高压插头 28. 安装推杆 29. 安装相和力杆 30. 安装相和力杆 30. 安装相由加杆 30. 安装相由加杆 30. 安装相由加杆 31. 安装后后部机组防护板 32. 安装相加加杆 31. 安装后后和组防护板 32. 安装相加加杆 33. 安装在后部机组防护板 34. 安装上车轮

		0.7	收 从和浓烧牙拉到克耳类市准备二十	
ļ			将冷却液管连接到高压蓄电池单元上	
			排放冷却液,加注冷却液循环并进行排气	
			安装装饰盖板	
			安装前部机组防护板	
			激活高压系统	
			安装右侧行李箱饰件的饰盖	
ļ	拆卸时间记录	415 分钟		
		1.	必须立即向主管专业人员报告高压组件的可辨认	
ļ			机械损坏或辨伪标记。	
ļ		2.	在高压系统上进行所有作业时,禁止对驱动系的所	
			有组件(车轮、变速箱、驱动轴等)进行外部驱动。	
ļ		3.	在拔下后或插上前检查高压组件所有插头和插头	
ļ			连接的损坏情况。	
ļ		4.	禁止修理高压线 (桔黄色外壳)及其插头和止挡	
ļ			件。损坏时原则上必须完整更新导线。	
		5.	不得扭曲或弯折高压线。必须更换。	
		6.	在弯曲过程后产生的弯曲只允许以相同形式复原。	
ļ			不允许在相同位置反复弯曲。	
ļ		7.	在高压组件 (通过提示标签和桔黄色外壳相应地	
	其他		标记) 附近作业时,必须保护这些组件不受损坏。	
ļ		8.	维修说明中规定的工作步骤必须严格遵守。	
ļ		9.	必须使用定义的拧紧力矩拧紧高压组件及其支架。	
			必须遵守拧紧力矩和螺栓连接规定。	
ļ		10.	由于电位补偿,将高压组件连接到车身接地端上对	
ļ			于安全至关重要。因此,当高压组件未正确连接到	
			车身接地上时禁止开始运行。测量	
		11.	(绝缘测量)将由车辆自行进行,因此不需手动测	
ļ			量。	
ļ		12.	为了正确接地,不允许给高压组件的固定元件喷	
			漆。注意其他有关喷漆的提示。	
		13.	拆卸下来的高压蓄电池单元必须安全妥善放置,以	
			防滥用或损坏。	
		1.	存放区域应设置在一层,便于废旧电池的存放,若	
			不在一层,应保证楼面的承重能力且有货梯	
		2.	应独立贮存,不得与其他货物,废物混合,远离易	
			燃易爆物,轮胎,化学品等物品。	
		3.	不得侧放、倒放,不得直接堆叠。	
	电心包存储功地安자	4.	A类电池应进行清洁等处理,B类及C类电池应进行	
			绝缘、防漏、阻燃、隔热等特殊处理,处理后的废	
			旧电池应正立放置于货架上。	
		5.	贮存场地应安装通风设施,配备消防沙箱、水基灭	
			火器,消防栓、消防喷淋系统等消防设备,消防设	
动力蓄电池贮存	其他 电池包存储场地要求	7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2. 3. 4.	不允许在相同位置反复弯曲。 在高压组件 (通过提示标签和桔黄色外壳相应地标记) 附近作业时,必须保护这些组件不受损坏。维修说明中规定的工作步骤必须严格遵守。 必须使用定义的拧紧力矩拧紧高压组件及其支架。必须遵守拧紧力矩和螺栓连接规定。由于电位补偿,将高压组件连接到车身接地端上双于安全至关重要。因此,当高压组件未正确连接到车身接地上时禁止开始运行。测量(绝缘测量)将由车辆自行进行,因此不需手动测量。 为了正确接地,不允许给高压组件的固定元件喷漆。注意其他有关喷漆的提示。拆卸下来的高压蓄电池单元必须安全妥善放置,以防滥用或损坏。 存放区域应设置在一层,便于废旧电池的存放,若不在一层,应保证楼面的承重能力且有货梯应独立贮存,不得与其他货物,废物混合,远离易燃易爆物,轮胎,化学品等物品。不得侧放、倒放,不得直接堆叠。 A类电池应进行清洁等处理,B类及C类电池应进行绝缘、防漏、阻燃、隔热等特殊处理,处理后的废旧电池应正立放置于货架上。贮存场地应安装通风设施,配备消防沙箱、水基及	

	备数量及灭火器类型应符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140)的要。
存储环境要求	 存储环境应保持通风、干燥,避免潮湿、灰尘、高温、光照。 贮存场地温度应保持在-20℃~40℃范围内。
存储时间要求	1. A 类电池不得超过30 天 2. B 类,C 类电池不得超过5 天
存储场地警示要求	 按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2)的要求设置固体废物的警告标志。 在显著位置设置危险、易燃易爆、有害物质、禁烟、禁火等警示标识。 在地面设置黄色标志线,并在作业设备及消防设备上粘贴禁止覆盖标识。
需特殊包装存储的电池包装要求	需特殊包装存储的电池须使用电池运输专用安全 箱,并具有(不限于)以下功能: 1.防爆;防水;防火;防漏 2.高密封性 3.防震 4.具有盒内烟雾探测器 5.观察窗 6.泄压阀 7.盒内电池固定装置以及绝缘钩 在存储运输的过程中,严禁拆开高压蓄电池

动力蓄电池拆解信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司							
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层							
车辆类型	乘用车							
车辆型号		i4 eDrive40 71AW & M50 31AW						
联系人	张学强	职务 新能源车动力电池生命周期管理						
联系电话	010 84003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn					
动力蓄电池拆解信息								
信息分类	信息要求	信息说明						
	动力蓄电池包规 格/型号	Electrical Energy Storage System S	5E27					
	动力蓄电池制造 商	BMW						
	产品类型	电池包						
	电池类型	三元材料电池						
	上市年份	2022 年	2022年					
	尺寸大小	2261 x 1708 x 285						
	额定容量	210.6AH						
动力蓄电池基本信 息	标称电压	398.5V						
	额定质量	564.5kg						
	正负极材料	正极: NCM; 负极: 石墨						
	电解液类型	液态						
	蓄电池模块的数量	7						
	蓄电池单体的数 量	324						
	串并联方式	108s3p						
	其他技术参数	外形: 棱柱形						
动力蓄电池拆解总	拆解条件	具有新能源整车拆解以及动力电 合利用行业规范条件》的企业。	1池回收拆解资质,首批通过国家《新能源汽车废旧动力蓄电池综					
体要求	装备要求	1.用于拆卸和安装高压蓄电池单元的移动式机组升降台 MHT 1200 + 适配器组件。 2.高压蓄电池单元的电池单元模块充电器。						
		3.用于修理的高压蓄电池单元的						

		4.用于拆卸和安装电池单元模块的提升工具。					
		5.用于在高压蓄电池单元内部松开夹子的由塑料制成的饰板楔子。					
		6.用于整个高压蓄电池单元的提升横梁。					
		7.高压截止带。 8.推荐带闪光贴纸的黄色封口圆盖。					
		以及护目镜、安	全帽、口罩、防护面罩、纯棉手套、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服以及绝缘救援钩、				
		扫描枪、万用表	、冷却液收集装置、模组提取器、绝缘套装工具箱。				
		地面硬化且具有	耐药品性、防腐、防尘、放渗漏,消防沙,消防蓄水池,干粉灭火器,通风性良				
	场地要求	好,温度不高于	45 度,安全警示线包围,并立高压危险、以防触电、未经授权请勿进入等警示				
		标志。					
		1.在修理高压蓄	电池单元时打开壳体盖后的第一个步骤是目检是否存在机械损坏;				
		2.在打开的高压	蓄电池单元中进行维修工作之前,始终需要脱开两个电池单元模块(在高压蓄电				
		池单元连接侧对	面)之间固定在壳体内部的高压线,以中断串联(额外的安全性)。				
		3.用于高压蓄电流	池单元修理的工作场地必须干净(无油脂、无污渍且无金属屑)、干燥(无泄漏的液				
		体],并且没有飞	3溅的火星。因此应避免在车辆清洁区或进行车身维修工作的工作场所附近。必				
		要时应使用活动	隔板进行分离。				
		4.为确保工作场:	地免受未经授权的访问(资质不足的人员、客户、来访者等),以及在高压本安				
		性缺失/状态不明的情况下,需要使用高压截止带。离开工作范围时建议放置一个带闪光贴纸的					
		黄色三角形封口圆盖。					
		5.失效的或损坏的高压线必须将其废掉,以免再次使用。					
	其他	6.拆卸前应除去高压蓄电池单元盖罩区域内的残余水分和严重污物。					
		7.具备专用动电拆解工装台、吊装设备,经过专业培训的一名电工和机械工程师俩人协同作业,					
		防止安全隐患以及疲劳操作,同时俩人必须同时具备电工证。					
		8.应制定安全措施实施细则和安全检查表,并按安全检查表对拆解作业区进行检查。					
			他单元中有污物,在明确原因后,应小心地清洁相关位置。				
			7根据实际需要穿戴工作服、防砸工作鞋,佩戴口罩、绝缘手套、安全防护头盔、				
			目镜,未穿戴防护用品的人员应不允许进行拆解作业;				
			《握消防器材的正确使用和维护方法,掌握事故应急处理(如灭火)和紧急救护				
		(如扎伤、烧伤					
			件、材料、废弃物应分类存储在适当的容器内,并清楚地标识;含有害物质的部				
			质的种类,并按照危险废物特性分类进行收集、贮存. 工				
		外部附属件拆	无				
		除	应检查所用工器具的完好性,所用绝缘工具的鉴定				
		绝缘操作	应在有效周期内,佩戴好绝缘手套,用绝缘胶布对裸露的线束及高压插口进行				
		岩缘採作	应任有双周期内,顺翼好绝缘于县,用绝缘放布对徐路的线束及尚压捆口进行 绝缘处理。				
			无				
拆解作业程序与说		放电操作	儿				
明	预处理		清除高压蓄电池单元盖罩上的污物和水分,从而避免高压蓄电池单元受污染。				
			用许可的清洗剂对电池包的外观污垢进行清洁处理。				
			许可的清洗剂:				
		清洁操作	● 酒精				
			● 挡风玻璃清洗剂				
			• 玻璃清洁剂				
			● 蒸馏水				

			带塑	退料附件	的吸尘器		
			动力电池	箱前箱	电压、标称容量、尺寸	寸和重量、	温度等信息。
		其他		高压系统以危险的电压进行工作,其中流动着高电流。由于电击有生命危险!对高压系统的作业只允许由经过专门培训的专业人员进行。			
			5 FB6121081	2			B 9 9 10 10 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 17 17 17 18 18 17 17 18 18 17 17 18 18 18 17 17 18 18 18 17 17 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
		电池包示意图	MANAGEMENT AND A STATE OF THE S				说明
	电池包拆解		1	壳体盖		2	电气接线
			3	夹紧条		4	中间层
			5	中间层		6	夹紧条
			7	电气接	线	8	电池单元模块
			9	存储器	管理电子装置 (SME)	10	电池监控电子设备
			11	电池单	元模块热交换器	12	壳体密封
			13	分隔元	件	14	分隔元件
			15	売体下		16	至充电接口的高压接口
			17		驱动单元的高压接口	18	高压接线板
			19	高压接	线板 		
		外壳	拆 步骤		拆解蓄电池盖罩		


		拆解对应方法	 松开所有密封螺栓 1。 松开所有螺栓 2。 与辅助人员一起拆下盖罩。 取下密封件 1。
		拆解 装置	MHT1200 举升平台
		拆解 工具	通用工具
		注意事项等	 注意穿好工作服、防砸工作鞋、佩戴绝缘手套。 不要修理损坏的高压导线、高压插头和高压组件,原则上应将其更换为原装的新零件。 如果高压导线、高压插头和高压组件损坏且不再提供触碰保护,必须立即联系官方技术支持!
	输出端接触器	拆解步骤	 松开高压导线 1。 松开导线 2。

	拆解对应方法	 朝箭头方向压入嵌入件,并且将高压连接区底座从壳体下部件中取出。 需先拆卸模组中间层,见"托架"章节描述。
	装置 拆解	常规工具
	工具 注意事项等	无
托架 (模组中间层)	拆解步骤	 将电池监控电子设备上的所有插头 1 用 5 A28 AB5 拔下。 脱开高压插头 1,以解除串联。 松开螺栓 1 并且将支架 2 和电池监控电子设备一起取出。


松开螺栓 1




- 松开螺母1。
- 将螺栓 2 在模块连接器上松开。
- · 松脱模块连接器 3 并且小心地将分隔元件置于一旁。
- 松开螺母4。
- 将螺栓5在模块连接器上松开。
- 松脱模块连接器 6 并且小心地将分隔元件置于一旁



- 断开冷却液管 1。
- 断开并且松脱通信电线束 2。
- 为了断开所有插头,使用 **5 A28 AB5**。



松开所有螺栓 1。




	 将中间部分用举升机 <u>5 A2D EB9</u>和 抬出。 如果抬出时需要使用修理厂起重机 <u>2 220 718</u>,则举升机可以额外装备 5 A49 B24 A 5 A45 C70
拆解对应方法	 为避免电池单元模块损坏,在进行任何工作时都不允许 支撑在电池单元模块上。 在已打开的高压蓄电池单元上目检是否有损坏和水分 进入。当识别到损坏时,必须立即停止工作并联系电气 专业技术人员或技术支持部。
拆解 装置	• 修理厂起重机 <u>2 220 718</u>
拆解工具	• 5 A28 AB5 • 5 A2D EB9 5 A49 B24_A 5 A2D EB9 5 A45 C70
注意事项等	如果单独拔下电池监控电子设备的插头,则可能会导致电池 监控电子设备中出现功能故障。 所有插头连接必须始终从左到右断开并连接。 故障查询时不允许交换插头位置,因为这会导致短路。 注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注

		意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。			
	拆解 步骤	无			
	拆解对应方法	为了避免潮湿侵入,锁止盖最大允许敞开 30 min。在快要安全前才将新的保险丝从包装中区域。松开螺栓 1。松开螺栓 2 并且取出保险丝。 - 抗出行李箱右饰件中的饰盖. 高压系统切换无电. 确定无电压. 拆卸前部机组防护板. 拆卸推力缓冲区 正常规工具 注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。			
隔板	拆解 装置	无 无 无 无 为了避免潮湿侵入,锁止盖最大允许敞开 30 min。 在快要安全前才将新的保险丝从包装中区域。 松开螺栓 1。 松开螺栓 2 并且取出保险丝。			
	拆解 工具	无			
	注意事项等	无			
保险丝	拆解步骤	 在快要安全前才将新的保险丝从包装中区域。 松开螺栓 1。 松开螺栓 2 并且取出保险丝。 			
	1. 拆出行李箱右饰件中的饰盖 2. 高压系统切换无电 3. 确定无电压 4. 拆卸前部机组防护板 5. 拆卸推力缓冲区				
	拆解 装置	无			
	拆解工具	常规工具			
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注 意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。			
冷却管路	拆解步骤				

	拆解对应方法	1. 拆卸高压蓄电池单元盖罩 2. 拆卸冷却液连接
	拆解 装置 拆解	无
	工具	常规工具
	注意事项等	工作完成后测试水密性及进行 EOS 测试。
	拆解 步骤	• 拆模组的高低压线束
	拆解对应方法	穿戴好绝缘手套用手轻轻将连接在模组上的接插件拔除拿出 高压连接线束,再将模组连接的低压线束拔除。用电气绝缘胶布 对模组电极及低压插口做好绝缘处理。
线束	拆解 装置	无
	拆解 工具	常规工具,绝缘胶布。
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注 意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
线路板	拆解步骤	 松开高压导线 1。 松开螺栓 1。 沿箭头方向按入卡子,然后从壳体下部件中向下取出高压接线板充电插座。

			Γ	
			拆解对应方法	1.拆卸高压蓄电池单元盖罩
				2.拆卸高压接线板充电插座
			拆解	无
			装置	75
			拆解	常规工具
			工具	11/11/11
			注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注
			在总事项等	意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
				• 断开所有高压导线 1。
		电池管理系统 (含高压安全 盒)	拆解步骤	 拔下两个冷却液管 1。 松开螺母 2 并且取出存储器电子管理系统 (SME)
			拆解对应方法	 折卸高压蓄电池单元盖罩 拆下蓄能器电子管理系统 (SME)
			上 拆解装置	无
			ルト川十衣且	/u
			拆解工具	常规工具
			注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注 意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
			拆解 步骤	无
			拆解对应方法	无
		其他固定件	拆解装置	无
			拆解工具	无
			注意事项等	无
	电池模块拆解	蓄电池模块的 结构示意图	• 单模组	



		对应方法	无法拆解
		装置	无法拆解
		工具	无法拆解
		注意事项等	无法拆解
		拆解步骤	无法拆解
		对应方法	无法拆解
	连接片	拆解装置	无法拆解
		工具	无法拆解
		注意事项等	无法拆解
		拆解步骤	无法拆解
		对应方法	无法拆解
	其他固定件	装置	无法拆解
		工具	无法拆解
		注意事项等	无法拆解
电池单体	取出操作	无	
电化半体	所需工具	无	

动力蓄电池有害物质使用信息表

		基本信息			
汽车生产企业	宝马(中国)汽车贸易有限公司				
车型商标	车型型号 i4 eDrive40 71AW				
通用名称	BMW i4	(款式) 车型种类	i4 M50 31 乘用车	AVV	
	DIVIVV 14				
电池生产企业 1		T	IW AG		
电池类型	三元	电池包(组)规 格 1/型号 1	Electrical I	Energy Storage System SE27	
	电池(包	组)有害物质使用	信息		
零部件名称	材料名称	有害物质	质量 (g)	潜在风险说明	
Riveting nut M5 螺母 M5	Alloying steel 钢合金	Lead (Pb) 铅	0,217	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。	
Insert nut M 6 螺母 M6	Alloying steel 钢合金	Lead (Pb) 铅	0,087	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。	

Cu-ring 铜环	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,027	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。
Hitsert threaded insert M 6 X11 Hitsert 螺纹嵌入件 M 6 X11	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,0	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。
INSERT, M5 嵌入件 M 5	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,08	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。
Thread Insert M5X9.80 嵌入件 M5X9.80	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,175	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。

ANC Buching Ø35x4,2	Alloying aluminum 铝合金	Lead (Pb) 铅	0,454	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
SPACER PCB-BUS BAR 间隔板母线	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,119	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血,
GROUNDPLATE 底板	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,321	消化等各类器官,危害人类健康 合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART GROUNDPLATE 塑料零件组件底板	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,918	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSY HOLDER_TOP PA66_GF35 塑料零件总成支架顶盖	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,04	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以

PA66_GF35				防在任何过程中释放出含铅的材
1 A00_01 33				附在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。
				如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSEMBLY COMPONENT_HOLDER 塑料零件组件支架	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,95	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。
				如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
THREAD INSERT 螺纹插入件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,223	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512规定。
				如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
TOUCH PRETACTION PIN 触碰预防针	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,315	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。
				如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
battery pack - populated PCB (printed circuit board) 电池包-填充 PCB(印刷电 路板)	PCB-ceramics or glass PCB-陶瓷或玻璃	Lead (Pb) 铅	0,112	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国

					家 GB/T 30512 规定。	
					如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康	
battery pack - popula PCB (printed circuit b 电池包-填充 PCB(路板)	ooard)	High melting temperature type solders 高熔点型焊料	Lead (Pb) 铅	0,109	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康	
电池生产企业	<u>k</u> 2			1		
电池类型		I 电池包(组)规格 2I型号 2 I		1		
		电池(包	1组)有害物质使用	信息		
零部件名称	尔	材料名称	有害物质	质量 (g)	潜在风险说明	
1		1	I	1	1	
	回收措施					
1. 按照国家相关政策要求,该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置,请勿私自拆卸和移交非正规机构。 2. 请联系本公司委托售后服务商,联系电话: 010-84003235; 查询网站: www.bmw.com.cn						
回收利用工作联系人信息						
姓名		张学强 职务 新能源车动力电池生命周期领		源车动力电池生命周期管理		
联系电话		01084003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn		

备注:动力蓄电池包含 BMS 控制系统。

动力蓄电池拆卸信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司				
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层				
车辆类型	乘用车				
车辆型号			i4 eDrive40 71AW i4 M50 31AW		
联系人	张学强	职务	新能源车动力电池生命周期管理		
联系电话	010 84003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn		
		动力蓄电池	上拆卸信息 上拆卸信息		
信息分类	信息要	京求	信息说明		
	动力蓄电池包规格/四	〕 〕	Electrical Energy Storage System SE27		
动力蓄电池信息	关键部件名词解释		外壳: 外壳将EES 及其所有插头连接器和密封件从外部封闭从而保护子组件免受外部环境影响,确保接触性保护。 -电芯: 电芯模块由串联连接的锂电芯组成。用于在插电式混合动力车或电动车中存储电能。为了其在使用寿命内根据其参数标准保持正常工作,电芯通过其他模块组件夹紧,绝缘和接触等方式固定。 -模块连接器:模块连接器是单极大电流插头系统,安在电能存储器(EES)中 -电芯接触系统: 使用电芯接触系统用于: •通过电池连接器将电池模块中的锂离子电池串联连接 •通过电流分接头提供从电池模块到电池模块的电气连接 •用于通过电流接头将每个电池的电压传输到CSC •使用安装在电芯接触系统中的温度传感器测量电芯模块温度		
	专属制造信息		BMW		
	位置信息		电池包安装在车辆乘员仓下部		
	主要材料		NCM 材料		

	紧固件及连接方式	螺栓螺母及其它固定件机械式固定
	电池包位置示意图	
	安全防护工具	基本防护工具应包括但不限于: 1. 绝缘地垫 2. MHT1200 举升机及附件 3. 电动车工位指示牌 4. 高压蓄电池检测仪(橘色) 5. 绝缘手套 6. 绝缘胶鞋 7. 绝缘工具(红盒子) 8. 救援钩 9. 面罩 10. 万用表 11. 水基灭火器(绿色2个) 12. 黄色高压电警告标识;
安全性防护措施	作业场所安全警示说明	 注意使用高压组件的警告牌。 使用单个高压组件时,检查是否存在提示标签。 只能在规定位置自行安放警告牌。 只能使用经过许可并有相应标记的原装新部件。 专用维修场所:电池总成或模组存放区域须标识"高压危险,非专业人员禁止操作"
	拆卸注意事项等要求	行为规范 / 保护措施: 1. 注意使用高压蓄电池单元的操作说明。 2. 对于事故车辆,在断开高压车载网络前,绝不允许触碰敞开的高压导线和高压组件。 3. 损坏情况下 (机械损坏、热损坏) 可能释放出过渡金属化合物、碳、电解液物质及其分解产物。 4. 损坏的高压蓄电池单元必须放于耐酸和不受气候(阳光、雨水)制约的收集容器中,存放在室外时要放在不经授权不可进入的安全位置。不要吸入逸出的气体。 5. 避免将流出的物质排入排水沟、矿井和下水道。 6. 按照工作说明收集流出的物质并废弃处理,此时应

		穿戴耐酸的个人防护装备。
		7. 失火情况下通知消防队,立即清空该区域并封锁事
		故现场。
		*只能由经过专门培训的电工操作高压组件
	拆卸设备使用说明	● 准备好专用工具 2 184 136
动力蓄电池拆卸		B
		警告: 升降台操作不当可能导致车辆从升降台上滑出。 有致命伤害危险!
	特殊拆卸方法注意事项	提示: -车辆必须居中恰好地伸入双柱升降台。否则在降低高压蓄电池单元时,双柱升降台支臂和高压蓄电池单元之间可能会出现碰撞。 -在下降过程中,始终反复检查高压蓄电池单元是否移动顺畅。
		工作面(A): 相關定元件 20 在坐标 38 (1) 上的位置定位。 将關定元件 20 在坐标 38 (1) 上的位置定位。 将周定元件 20 在坐标 38 (1) 上的位置定位。 将周定元件 20 在坐标 38 (1) 上的位置定位。 将周定元件 20 在坐标 38 (1) 上的位置定位。 将周正元件 20 在坐标 38 (1) 上的位置定位。 将国定元件 20 在坐标 38 (1) 上的位置定位。 将用工程 38 (1) 上的位置在 38 (

	格升降台定位在烏圧蓄电池单元下方。 抬起升降台,直至升降台贴靠在烏圧蓄电池单元上。 居
电池包拆卸前序步骤要求	1. 拆出行李箱右饰件中的饰盖 2. 断开高压系统 3. 确定无电压 4. 拆下盖板 5. 断开所有蓄电池负极导线 6. 拆卸前部机组防护板 7. 在高压蓄电池单元上排放冷却液 8. 拆下车轮 9. 拆卸在下轮罩盖 10. 拆卸推力缓冲区 11. 将饰盖安装到扭力杆上 12. 拆卸右后扭力杆 13. 拆卸右后加力杆 14. 拆卸广间的高压插头 15. 拆下面底板饰件 18. 拆卸左侧和右侧高压插头 19. 拆卸左侧和右侧的高压插头 20. 拆卸轴支撑的支架 21. 准备移动式升降台 22. 拆卸 高压蓄电池单元 23. 安装高压蓄电池单元 24. 安装车桥支撑支架 25. 左侧安装高压插头 26. 右侧安装高压插头 27. 安装在侧面高压插头 28. 安装推杆 29. 安装相和力杆 30. 安装相和力杆 30. 安装相由加杆 30. 安装有后部机组防护板 32. 安装相加加杆 31. 安装后后和组防护板 32. 安装相加加杆 33. 安装相加加杆 34. 安装有面底板饰件 35. 安装在下轮罩盖 36. 装上车轮

		0.7	收水和液烧生长 对应厂类点证券工工
			将冷却液管连接到高压蓄电池单元上
			排放冷却液,加注冷却液循环并进行排气
			安装装饰盖板
			安装前部机组防护板
			激活高压系统
		42.	安装右侧行李箱饰件的饰盖
	拆卸时间记录		415 分钟
		1.	必须立即向主管专业人员报告高压组件的可辨认
			机械损坏或辨伪标记。
		2.	在高压系统上进行所有作业时,禁止对驱动系的所
			有组件(车轮、变速箱、驱动轴等)进行外部驱动。
		3.	在拔下后或插上前检查高压组件所有插头和插头
			连接的损坏情况。
		4.	禁止修理高压线 (桔黄色外壳)及其插头和止挡
			件。损坏时原则上必须完整更新导线。
		5.	不得扭曲或弯折高压线。必须更换。
		6.	在弯曲过程后产生的弯曲只允许以相同形式复原。
			不允许在相同位置反复弯曲。
	其他	7.	在高压组件 (通过提示标签和桔黄色外壳相应地
			标记) 附近作业时,必须保护这些组件不受损坏。
		8.	维修说明中规定的工作步骤必须严格遵守。
		9.	必须使用定义的拧紧力矩拧紧高压组件及其支架。
			必须遵守拧紧力矩和螺栓连接规定。
		10.	由于电位补偿,将高压组件连接到车身接地端上对
			于安全至关重要。因此,当高压组件未正确连接到
			车身接地上时禁止开始运行。测量
		11.	(绝缘测量) 将由车辆自行进行, 因此不需手动测
			量。
		12.	为了正确接地,不允许给高压组件的固定元件喷
			漆。注意其他有关喷漆的提示。
		13.	拆卸下来的高压蓄电池单元必须安全妥善放置,以
			防滥用或损坏。
		1.	存放区域应设置在一层,便于废旧电池的存放,若
			不在一层,应保证楼面的承重能力且有货梯
		2.	应独立贮存,不得与其他货物,废物混合,远离易
			燃易爆物,轮胎,化学品等物品。
	中加卢夫内拉 斯亚 -	3.	不得侧放、倒放,不得直接堆叠。
动力蓄电池贮存 	电池包存储场地要求 	4.	A类电池应进行清洁等处理,B类及C类电池应进行
			绝缘、防漏、阻燃、隔热等特殊处理,处理后的废
			旧电池应正立放置于货架上。
		5.	贮存场地应安装通风设施,配备消防沙箱、水基灭
			火器,消防栓、消防喷淋系统等消防设备,消防设
			火器,消防栓、消防喷淋系统等消防设备,消防设

	备数量及灭火器类型应符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140)的要。
存储环境要求	 存储环境应保持通风、干燥,避免潮湿、灰尘、高温、光照。 贮存场地温度应保持在-20℃~40℃范围内。
存储时间要求	1. A 类电池不得超过30 天 2. B 类,C 类电池不得超过5 天
存储场地警示要求	 按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2)的要求设置固体废物的警告标志。 在显著位置设置危险、易燃易爆、有害物质、禁烟、禁火等警示标识。 在地面设置黄色标志线,并在作业设备及消防设备上粘贴禁止覆盖标识。
需特殊包装存储的电池包装要求	需特殊包装存储的电池须使用电池运输专用安全 箱,并具有(不限于)以下功能: 1.防爆;防水;防火;防漏 2.高密封性 3.防震 4.具有盒内烟雾探测器 5.观察窗 6.泄压阀 7.盒内电池固定装置以及绝缘钩 在存储运输的过程中,严禁拆开高压蓄电池

动力蓄电池拆解信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司							
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层							
车辆类型	乘用车							
车辆型号		i4 eDrive40 71AW & M50 31AW						
联系人	张学强	职务新能源车动力电池生命周期管理						
联系电话	010 84003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn					
		动力蓄电池拆	解信息					
信息分类	信息要求	信息说明						
	动力蓄电池包规 格/型号	Electrical Energy Storage System S	E27					
	动力蓄电池制造 商	BMW						
	产品类型	电池包						
	电池类型	三元材料电池						
	上市年份	2022年						
	尺寸大小	2261 x 1708 x 285						
	额定容量	210.6AH						
动力蓄电池基本信 息	标称电压	398.5V						
	额定质量	564.5kg						
	正负极材料	正极: NCM; 负极: 石墨						
	电解液类型	液态						
	蓄电池模块的数 量	7						
	蓄电池单体的数量	324						
	串并联方式	108s3p						
	其他技术参数	外形: 棱柱形	外形: 棱柱形					
动力蓄电池拆解总	拆解条件	具有新能源整车拆解以及动力电 合利用行业规范条件》的企业。	迅池回收拆解资质,首批通过国家《新能源汽车废旧动力蓄电池综					
体要求	装备要求	1.用于拆卸和安装高压蓄电池单元的移动式机组升降台 MHT 1200 + 适配器组件。 2.高压蓄电池单元的电池单元模块充电器。						
		3.用于修理的高压蓄电池单元的						

		4.用于拆卸和安装	装电池单元模块的提升工具。				
		5.用于在高压蓄	电池单元内部松开夹子的由塑料制成的饰板楔子。				
		6.用于整个高压	蓄电池单元的提升横梁。				
		7.高压截止带。					
		8.推荐带闪光贴纸的黄色封口圆盖。					
		以及护目镜、安全帽、口罩、防护面罩、纯棉手套、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服以及绝缘救援钩、					
		扫描枪、万用表	、冷却液收集装置、模组提取器、绝缘套装工具箱。				
		地面硬化且具有	耐药品性、防腐、防尘、放渗漏,消防沙,消防蓄水池,干粉灭火器,通风性良				
	场地要求	好,温度不高于45度,安全警示线包围,并立高压危险、以防触电、未经授权请勿进入等警					
		标志。					
		1.在修理高压蓄	电池单元时打开壳体盖后的第一个步骤是目检是否存在机械损坏;				
		2.在打开的高压	蓄电池单元中进行维修工作之前,始终需要脱开两个电池单元模块(在高压蓄电				
		池单元连接侧对	面)之间固定在壳体内部的高压线,以中断串联(额外的安全性)。				
		3.用于高压蓄电流	池单元修理的工作场地必须干净(无油脂、无污渍且无金属屑)、干燥(无泄漏的液				
		体],并且没有飞	3溅的火星。因此应避免在车辆清洁区或进行车身维修工作的工作场所附近。必				
		要时应使用活动	隔板进行分离。				
		4.为确保工作场	地免受未经授权的访问(资质不足的人员、客户、来访者等),以及在高压本安				
		性缺失/状态不明	目的情况下,需要使用高压截止带。离开工作范围时建议放置一个带闪光贴纸的				
		黄色三角形封口	圆盖。				
		5.失效的或损坏的高压线必须将其废掉,以免再次使用。					
	其他	6.拆卸前应除去高压蓄电池单元盖罩区域内的残余水分和严重污物。					
		7.具备专用动电拆解工装台、吊装设备,经过专业培训的一名电工和机械工程师俩人协同作业,					
		防止安全隐患以及疲劳操作,同时俩人必须同时具备电工证。					
		8.应制定安全措施实施细则和安全检查表,并按安全检查表对拆解作业区进行检查。					
		9.如果高压蓄电池单元中有污物,在明确原因后,应小心地清洁相关位置。					
			Z根据实际需要穿戴工作服、防砸工作鞋,佩戴口罩、绝缘手套、安全防护头盔、				
			目镜,未穿戴防护用品的人员应不允许进行拆解作业;				
			建握消防器材的正确使用和维护方法,掌握事故应急处理(如灭火)和紧急救护				
		(如扎伤、烧伤					
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	件、材料、废弃物应分类存储在适当的容器内,并清楚地标识;含有害物质的部				
			质的种类,并按照危险废物特性分类进行收集、贮存. 				
		外部附属件拆	无				
		除	应检查所用工器具的完好性,所用绝缘工具的鉴定				
		绝缘操作	应在有效周期内,佩戴好绝缘手套,用绝缘胶布对裸露的线束及高压插口进行				
		地外採作	应任有双周期内,顺翼好绝缘于县,用绝缘放布对徐路的线束及尚压捆口进行 绝缘处理。				
			无				
拆解作业程序与说 明		放电操作	儿				
	预处理 		清除高压蓄电池单元盖罩上的污物和水分,从而避免高压蓄电池单元受污染。				
			用许可的清洗剂对电池包的外观污垢进行清洁处理。				
			许可的清洗剂:				
		清洁操作	● 酒精				
			● 挡风玻璃清洗剂				
			● 玻璃清洁剂				
			• 蒸馏水				

			带	望料附件	的吸尘器			
		信息记录说明	动力电池	組箱前箱	电压、标称容量、尺寸	十 和重量、	温度等信息。	
		其他		高压系统以危险的电压进行工作,其中流动着高电流。由于电击有生命危险!对高压系统的作业只允许由经过专门培训的专业人员进行。				
			FB6121061	2			10 12 12 15 15 16 16 17	
	 电池包拆解	电池包示意图	索引	说明		索引	说明	
	12.10 C1/1/mt		1	壳体盖		2	电气接线	
			3	夹紧条		4	中间层	
			5	中间层		6	夹紧条	
			7	电气接		8	电池单元模块	
			9		管理电子装置 (SME)	10	电池监控电子设备	
			11		元模块热交换器 	12	売体密封	
			13	分隔元		14	分隔元件	
			15	売体下		16	至充电接口的高压接口	
			17		驱动单元的高压接口 	18	高压接线板	
			19	高压接				
		外壳	拆角 步驭		拆解蓄电池盖罩			


		拆解对应方法	 松开所有密封螺栓 1。 松开所有螺栓 2。 与辅助人员一起拆下盖罩。 取下密封件 1。
		拆解 装置	MHT1200 举升平台
		拆解 工具	通用工具
		注意事项等	 注意穿好工作服、防砸工作鞋、佩戴绝缘手套。 不要修理损坏的高压导线、高压插头和高压组件,原则上应将其更换为原装的新零件。 如果高压导线、高压插头和高压组件损坏且不再提供触碰保护,必须立即联系官方技术支持!
	输出端接触器	拆解步骤	 松开高压导线 1。 松开导线 2。

	拆解对应方法	 朝箭头方向压入嵌入件,并且将高压连接区底座从壳体下部件中取出。 需先拆卸模组中间层,见"托架"章节描述。
	装置 拆解	常规工具
	工具 注意事项等	无
托架 (模组中间层)	拆解步骤	 将电池监控电子设备上的所有插头 1 用 5 A28 AB5 拔下。 脱开高压插头 1,以解除串联。 松开螺栓 1 并且将支架 2 和电池监控电子设备一起取出。


松开螺栓 1




- 松开螺母1。
- 将螺栓 2 在模块连接器上松开。
- 松脱模块连接器 3 并且小心地将分隔元件置于一旁。
- 松开螺母4。
- 将螺栓5在模块连接器上松开。
- 松脱模块连接器 6 并且小心地将分隔元件置于一旁



- 断开冷却液管 1。
- 断开并且松脱通信电线束 2。
- 为了断开所有插头,使用 **5 A28 AB5**。



松开所有螺栓 1。




	 将中间部分用举升机 <u>5 A2D EB9</u> 和 抬出。 如果抬出时需要使用修理厂起重机 <u>2 220 718</u>,则举升机可以额外装备 5 A49 B24 A 5 A45 C70
拆解对应方法	 为避免电池单元模块损坏,在进行任何工作时都不允许 支撑在电池单元模块上。 在已打开的高压蓄电池单元上目检是否有损坏和水分 进入。当识别到损坏时,必须立即停止工作并联系电气 专业技术人员或技术支持部。
拆解 装置	• 修理厂起重机 <u>2 220 718</u>
拆解工具	• 5 A28 AB5 • 5 A2D EB9 • 5 A49 B24 A • 5 A45 C70
注意事项等	如果单独拔下电池监控电子设备的插头,则可能会导致电池 监控电子设备中出现功能故障。 所有插头连接必须始终从左到右断开并连接。 故障查询时不允许交换插头位置,因为这会导致短路。 注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注

		意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
	拆解 步骤	无
	拆解对应方法	无
隔板	拆解 装置	无
	拆解 工具	无
	注意事项等	无
保险丝	拆解步骤	 为了避免潮湿侵入,锁止盖最大允许敞开 30 min。 在快要安全前才将新的保险丝从包装中区域。 松开螺栓 1。 松开螺栓 2 并且取出保险丝。
	拆解对应方法	1. 拆出行李箱右饰件中的饰盖 2. 高压系统切换无电 3. 确定无电压 4. 拆卸前部机组防护板 5. 拆卸推力缓冲区
	拆解 装置	无
	拆解工具	常规工具
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注 意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
冷却管路	拆解步骤	 断开冷却液管路 1。 松开螺栓 1。 一起按下卡子 2 然后向下取出冷却液连接。

	拆解对应方法 拆解 装置 拆解 工具 注意事项等	1. 拆卸高压蓄电池单元盖罩 2. 拆卸冷却液连接 无 常规工具 工作完成后测试水密性及进行 EOS 测试。
	拆解 步骤 拆解对应方法	• 拆模组的高低压线束 穿戴好绝缘手套用手轻轻将连接在模组上的接插件拔除拿出 高压连接线束,再将模组连接的低压线束拔除。用电气绝缘胶布 对模组电极及低压插口做好绝缘处理。
线束	拆解 装置 拆解 工具	无 常规工具,绝缘胶布。
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注 意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
线路板	拆解步骤	 松开高压导线 1。 松开螺栓 1。 沿箭头方向按入卡子,然后从壳体下部件中向下取出高压接线板充电插座。

			Γ	
			拆解对应方法	1.拆卸高压蓄电池单元盖罩
				2.拆卸高压接线板充电插座
			拆解	无
			装置	75
			拆解	常规工具
			工具	11/11/11
			注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注
			在总事项等	意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
				• 断开所有高压导线 1。
		电池管理系统 (含高压安全 盒)	拆解步骤	 拔下两个冷却液管 1。 松开螺母 2 并且取出存储器电子管理系统 (SME)
			拆解对应方法	 折卸高压蓄电池单元盖罩 拆下蓄能器电子管理系统 (SME)
			上 拆解装置	无
			ルト川十衣且	/u
			拆解工具	常规工具
			注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注 意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
			拆解 步骤	无
			拆解对应方法	无
		其他固定件	拆解装置	无
			拆解工具	无
			注意事项等	无
	电池模块拆解	蓄电池模块的 结构示意图	• 单模组	



			对应方法	无法拆解
			装置	无法拆解
			工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
			拆解步骤	无法拆解
			对应方法	无法拆解
		连接片	拆解装置	无法拆解
			工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
		其他固定件	拆解步骤	无法拆解
			对应方法	无法拆解
			装置	无法拆解
			工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
	中 单 体	取出操作	无	
	电池单体	所需工具	无	

动力蓄电池有害物质使用信息表

		基本信息		
汽车生产企业	宝马(中国)汽车贸易有限公司			
车型商标	宝马	车型型号 (款式)	i4 eDrive40 71AW i4 M50 31AW	
通用名称	BMW i4	车型种类	乘用车	
电池生产企业 1	BMW AG			
电池类型	三元	电池包(组)规格 1/型号 1	Electrical Energy Storage System SE27	
	电池(包	组)有害物质使用	信息	
零部件名称	材料名称	有害物质	质量 (g)	潜在风险说明
Riveting nut M5 螺母 M5	Alloying steel 钢合金	Lead (Pb) 铅	0,217	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
Insert nut M 6 螺母 M6	Alloying steel 钢合金	Lead (Pb) 铅	0,087	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。

Cu-ring 铜环	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,027	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。
Hitsert threaded insert M 6 X11 Hitsert 螺纹嵌入件 M 6 X11	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,0	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
INSERT, M5 嵌入件 M 5	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,08	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。
Thread Insert M5X9.80 嵌入件 M5X9.80	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,175	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T30512规定。如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。

ANC Buching Ø35x4,2	Alloying aluminum 铝合金	Lead (Pb) 铅	0,454	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
SPACER PCB-BUS BAR 间隔板母线	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,119	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血,
GROUNDPLATE 底板	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,321	消化等各类器官,危害人类健康 合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART GROUNDPLATE 塑料零件组件底板	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,918	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSY HOLDER_TOP PA66_GF35 塑料零件总成支架顶盖	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,04	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以

PA66_GF35				防在任何过程中释放出含铅的材
1 A00_01 33				附在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。
				如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSEMBLY COMPONENT_HOLDER 塑料零件组件支架	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,95	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。
				如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
THREAD INSERT 螺纹插入件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,223	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512规定。
				如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
TOUCH PRETACTION PIN 触碰预防针	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,315	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。
				如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
battery pack - populated PCB (printed circuit board) 电池包-填充 PCB(印刷电 路板)	PCB-ceramics or glass PCB-陶瓷或玻璃	Lead (Pb) 铅	0,112	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国

					家 GB/T 30512 规定。
					如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
battery pack - popula PCB (printed circuit b 电池包-填充 PCB(路板)	oard)	High melting temperature type solders 高熔点型焊料	Lead (Pb) 铅	0,109	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
电池生产企业	电池生产企业 2				
电池类型		1	I 电池包(组)规格 2/型号 2 I		1
电池(包组)有害物质使用信息					
零部件名称		材料名称	有害物质	质量 (g)	潜在风险说明
1		1	1	1	1
回收措施					
1. 按照国家相关政策要求,该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置,请勿私自拆卸和移交非正规机构。 2. 请联系本公司委托售后服务商,联系电话: 010-84003235; 查询网站: www.bmw.com.cn					
回收利用工作联系人信息					
姓名	姓名 张学强 职务 新能源车动力电池生命周期管理		源车动力电池生命周期管理		
联系电话		01084003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn	

备注:动力蓄电池包含 BMS 控制系统。