动力蓄电池拆卸信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司			
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层			
车辆类型	乘用车			
车辆型号			i7 eDrive60L 51EJ	
联系人	张学强	职务	新能源车动力电池生命周期管理	
联系电话	010 84003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn	
		动力蓄电	池拆卸信息	
信息分类	信息要	 東求	信息说明	
	动力蓄电池包规格/	型号	Electrical Energy Storage System SE30	
动力蓄电池信息	关键部件名词解释		外壳将EES 及其所有插头连接器和密封件从外部封闭从而保护子组件免受外部环境影响,确保接触性保护。一电芯:电芯模块由串联连接的锂电芯组成。用于在插电式混合动力车或电动车中存储电能。为了其在使用寿命内根据其参数标准保持正常工作,电芯通过其他模块组件夹紧,绝缘和接触等方式固定。一模块连接器:模块连接器是单极大电流插头系统,安在电能存储器(EES)中一电芯接触系统:使用电芯接触系统用于: •通过电池连接器将电池模块中的锂离子电池串联连接•通过电流分接头提供从电池模块到电池模块的电气连接	
	专属制造信息		BMW	
	位置信息		电池包安装在车辆乘员仓下部	
	主要材料		NCM 材料	
	紧固件及连接方式		螺栓螺母及其它固定件机械式固定	

	T	T
	电池包位置示意图	
	安全防护工具	基本防护工具应包括但不限于: 1. 绝缘地垫 2. MHT1200 举升机及附件 3. 电动车工位指示牌 4. 高压蓄电池检测仪(橘色) 5. 绝缘手套 6. 绝缘胶鞋 7. 绝缘工具(红盒子) 8. 救援钩 9. 面罩 10. 万用表 11. 水基灭火器(绿色2个) 12. 黄色高压电警告标识;
安全性防护措施	作业场所安全警示说明	 注意使用高压组件的警告牌。 使用单个高压组件时,检查是否存在提示标签。 只能在规定位置自行安放警告牌。 只能使用经过许可并有相应标记的原装新部件。 专用维修场所:电池总成或模组存放区域须标识"高压危险,非专业人员禁止操作"
	拆卸注意事项等要求	行为规范 / 保护措施: 1. 注意使用高压蓄电池单元的操作说明。 2. 对于事故车辆,在断开高压车载网络前,绝不允许触碰敞开的高压导线和高压组件。 3. 损坏情况下(机械损坏、热损坏)可能释放出过渡金属化合物、碳、电解液物质及其分解产物。 4. 损坏的高压蓄电池单元必须放于耐酸和不受气候(阳光、雨水)制约的收集容器中,存放在室外时要放在不经授权不可进入的安全位置。不要吸入逸出的气体。 5. 避免将流出的物质排入排水沟、矿井和下水道。 6. 按照工作说明收集流出的物质并废弃处理,此时应穿戴耐酸的个人防护装备。

		7. 失火情况下通知消防队,立即清空该区域并封锁事故现场。 *只能由经过专门培训的电工操作高压组件
动力蓄电池拆卸	拆卸设备使用说明	· 准备好专用工具 2 184 136 CRSW-2184136 RB61 03666 将升降台定位在高压蓄电池单元下。 抬起升降台,直至升降台贴靠在高压蓄电池单元上。
	特殊拆卸方法注意事项	警告: 升降台操作不当可能导致车辆从升降台上滑出。 有致命伤害危险! 提示: 一车辆必须居中恰好地伸入双柱升降台。否则在降低高压蓄电池单元时,双柱升降台支臂和高压蓄电池单元之间可能会出现碰撞。

• 松开前桥架梁上的螺栓(1)。 • 松开前桥架梁上的螺栓(1)。 • 松开螺栓(1)。 • 松开螺栓(2)。 • 将支架(3)沿箭头方向从支架(4)上转到一侧。 将螺栓(1)略微拧紧。 • 松开螺栓(1)。 • 松开螺栓(2)。 • 将支架(3)沿箭头方向从支架(4)上转到一侧。 将螺栓(1)略微拧紧。 (2) • 将升降台及高压蓄电池单元 (4) 缓慢降低。 提示 在下降过程中,始终反复检查高压蓄电池单元是否移动顺畅。 (2) 准备工作 1. 将车辆用升降台抬起 2. 拆卸右侧行李箱饰件中的盖板 3. 断开高压系统 4. 确定无电压 5. 拆下盖板 电池包拆卸前序步骤要求 6. 拆卸右后发动机室的盖板 7. 拆卸前部机组防护板 8. 拆卸转向器的机组防护板 9. 拆卸护板

10. 拆卸门边装饰条下部件

	T	T
		11. 拆卸后部底板饰件
		12. 拆卸后部侧面饰盖
		13. 拆卸右侧侧面后部饰盖
		14. 拆卸右后扭力杆
		15. 拆卸后部扭力杆
		16. 在高压蓄电池单元上排放冷却液
		17. 拆卸防护板
		18. 松开右前高压插头
		19. 松开左后高压插头
		20. 松开右后高压插头
		核心任务
		21. 拆卸高压蓄电池单元
		22. 安装高压蓄电池单元
		后续工作
		23. 将冷却液管连接到高压蓄电池单元上
		24. 排放冷却液,加注冷却液循环并进行排气
		25. 安装右后高压插头
		26. 安装左后高压插头
		27. 安装右前高压插头
		28. 安装防护板。
		29. 安装右后扭力杆
		30. 安装后部扭力杆
		31. 安装右后部侧面饰盖
		32. 安装后部侧面饰盖
		33. 安装后部底板饰件
		34. 安装门边装饰条下部件
		35. 安装护板
		36. 安装转向器的机组防护板
		37. 安装前部机组防护板
		38. 安装右后发动机室的盖板
		39. 安装装饰盖板
		40. 启动高压系统
		41. 安装右侧行李箱饰件内的盖板
	斯卸时间记录	395 分钟
	31113113230	1. 必须立即向主管专业人员报告高压组件的可辨认机
		1. 必须立即问主官专业人贝报言高压组件的可辨认机 械损坏或辨伪标记。
	其他	2. 在高压系统上进行所有作业时,禁止对驱动系的所有
		2. 任同还系统工丛1 所有11 业时, 宗正对驱动系的所有 组件(车轮、变速箱、驱动轴等)进行外部驱动。
		3. 在拔下后或插上前检查高压组件所有插头和插头连
		3. 任孩下/ 点 以 细 上 前 位 互 尚 压 组 什 / 为 有 细 头 柱 细 头 巨 接 的 损 坏 情 况 。
		4. 禁止修理高压线 (桔黄色外壳) 及其插头和止挡
		件。损坏时原则上必须完整更新导线。

		5. 不得扭曲或弯折高压线。必须更换。 6. 在弯曲过程后产生的弯曲只允许以相同形式复原。不允许在相同位置反复弯曲。 7. 在高压组件(通过提示标签和桔黄色外壳相应地标记)附近作业时,必须保护这些组件不受损坏。 8. 维修说明中规定的工作步骤必须严格遵守。 9. 必须使用定义的拧紧力矩拧紧高压组件及其支架。必须遵守拧紧力矩和螺栓连接规定。 10. 由于电位补偿,将高压组件连接到车身接地端上对于安全至关重要。因此,当高压组件未正确连接到车身接地上时禁止开始运行。测量(绝缘测量)将由车辆自行进行,因此不需手动测量。 11. 为了正确接地,不允许给高压组件的固定元件喷漆。注意其他有关喷漆的提示。 12. 拆卸下来的高压蓄电池单元必须安全妥善放置,以
		12. 拆卸下来的高压备电池单元必须安全妥善放置,以防滥用或损坏。
	电池包存储场地要求	 存放区域应设置在一层,便于废旧电池的存放,若不在一层,应保证楼面的承重能力且有货梯 应独立贮存,不得与其他货物,废物混合,远离易燃易爆物,轮胎,化学品等物品。 不得侧放、倒放,不得直接堆叠。 A类电池应进行清洁等处理,B类及C类电池应进行绝缘、防漏、阻燃、隔热等特殊处理,处理后的废旧电池应正立放置于货架上。贮存场地应安装通风设施,配备消防沙箱、水基灭火器,消防栓、消防喷淋系统等消防设备,消防设备数量及灭火器类型应符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140)的要。
动力蓄电池贮存	存储环境要求	 存储环境应保持通风、干燥,避免潮湿、灰尘、高温、光照。 贮存场地温度应保持在-20℃~40℃范围内。
	存储时间要求	1. A 类电池不得超过30 天 2. B 类, C 类电池不得超过5 天
	存储场地警示要求	1. 按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2)的要求设置固体废物的警告标志。 2. 在显著位置设置危险、易燃易爆、有害物质、禁烟、禁火等警示标识。 3. 在地面设置黄色标志线,并在作业设备及消防设备上粘贴禁止覆盖标识。
	需特殊包装存储的电池包装要求	需特殊包装存储的电池须使用电池运输专用安全 箱,并具有(不限于)以下功能: 1. 防爆;防水;防火;防漏

2. 高密封性
3. 防震
4. 具有盒内烟雾探测器
5. 观察窗
6. 泄压阀
7. 盒内电池固定装置以及绝缘钩
在存储运输的过程中,严禁拆开高压蓄电池

动力蓄电池拆解信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司					
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层					
车辆类型	乘用车					
车辆型号	i7 eDrive60L 51EJ					
联系人	张学强	职务	新能源车动力电池生命周期管理			
联系电话	010 84003235	E-mail Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn				
	1	动力蓄电池拆解作	言息			
信息分类	信息要求		信息说明			
	动力蓄电池 包规格/型号	Electrical Energy Storage System	SE30			
	动力蓄电池 制造商	BMW				
	产品类型	电池包				
	电池类型	三元材料电池				
	上市年份	2022年				
	尺寸大小	2573 x 1740 x 280				
	额定容量	280.8Ah				
动力蓄电池基 本信息	标称电压	376.4V				
	额定质量	684.2kg				
	正负极材料	正极:NCM;负极:石墨				
	电解液类型	液态				
	蓄电池模块 的数量	9				
	蓄 电池 单体的数量	408				
	串并联方式	102S4P				
	其他技术参数	冷却方式: 液冷				
动力蓄电池拆 解总体要求	拆解条件	具有新能源整车拆解以及动力电池回收拆解资质,首批通过国家《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业。				

装备要求	1.用于拆卸和安装高压蓄电池单元的移动式机组升降台 MHT 1200 + 适配器组件。 2.高压蓄电池单元的电池单元模块充电器。 3.用于修理的高压蓄电池单元的测试仪。 4.用于拆卸和安装电池单元模块的提升工具。 5.用于在高压蓄电池单元内部松开夹子的由塑料制成的饰板楔子。 6.用于整个高压蓄电池单元的提升横梁。 7.高压截止带。 8.推荐带闪光贴纸的黄色封口圆盖。 以及护目镜、安全帽、口罩、防护面罩、纯棉手套、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服以及绝缘救援钩、扫描枪、万用表、冷却液收集装置、模组提取器、绝缘套装工具箱。
场地要求	地面硬化且具有耐药品性、防腐、防尘、放渗漏,消防沙,消防蓄水池,干粉灭火器,通风性良好,温度不高于 45 度,安全警示线包围,并立高压危险、以防触电、未经授权请勿进入等警示标志。
其他	1.在修理高压蓄电池单元时打开壳体盖后的第一个步骤是目检是否存在机械损坏; 2.在打开的高压蓄电池单元中进行维修工作之前,始终需要脱开两个电池单元模块(在高压蓄电池单元连接侧对面)之间固定在壳体内部的高压线,以中断串联(额外的安全性)。 3.用于高压蓄电池单元修理的工作场地必须干净(无油脂、无污渍且无金属屑)、干燥(无泄漏的液体),并且没有飞溅的火星。因此应避免在车辆清洁区或进行车身维修工作的工作场所附近。必要时应使用活动隔板进行分离。 4.为确保工作场地免受未经授权的访问(资质不足的人员、客户、来访者等),以及在高压本安性缺失/状态不明的情况下,需要使用高压截止带。离开工作范围时建议放置一个带闪光贴纸的黄色三角形封口圆盖。 5.失效的或损坏的高压线必须将其废掉,以免再次使用。 6.拆卸前应除去高压蓄电池单元盖罩区域内的残余水分和严重污物。 7.具备专用动电拆解工装台、吊装设备,经过专业培训的一名电工和机械工程师俩人协同作业,防止安全隐患以及疲劳操作,同时俩人必须同时具备电工证。 8.应制定安全措施实施细则和安全检查表,并按安全检查表对拆解作业区进行检查。 9.如果高压蓄电池单元中有污物,在明确原因后,应小心地清洁相关位置。 10.拆解作业前应根据实际需要穿戴工作服、防砸工作鞋,佩戴口罩、绝缘手套、安全防护头盔、防切割手套、护目镜,未穿戴防护用品的人员应不允许进行拆解作业:

		外部附属件 拆除	无
	预处理	绝缘操作	应检查所用工器具的完好性, 所用绝缘工具的鉴定应在有效周期内, 佩戴好绝缘手套, 用绝缘胶布对裸露的线束及高压插口进行绝缘处理。
		放电操作	无
		清洁操作	清除高压蓄电池单元盖罩上的污物和水分,从而避免高压蓄电池单元受污染。用许可的清洗剂对电池包的外观污垢进行清洁处理。许可的清洗剂:
		信息记录说 明	动力电池箱前箱电压、标称容量、尺寸和重量、温度等信息。
拆解作业程序 与说明		其他	高压系统以危险的电压进行工作,其中流动着高电流。由于电击有生命危险!对高压系统的作业只允许由经过专门培训的专业人员进行。
	电池包拆解	电池包示意图	1) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
			SE30 高压电蓄电池的结构

		TH21-1401	设计 -1
		主题	SE30 高压电蓄电池的结构
		索引	含义
		1	壳体端盖的螺栓连接
		2	壳体端盖
		3	排气单元
		4	売体端盖的密封 圈
		5	高压电连接器
		6	高压电蓄电池单元中的低压电线束器
		7	电气隔离元件 LKT
		8	前高压接口面板
		9	组件托架
		10	冷却液管路系统
		11	用于双单体电池模块连接的固紧板
		12	蓄能器管理电子装置(SME)
		13	电池监控电子装置CSC
		14	单单体电池模块
		15	双单体电池模块
		16	壳体下部件
		拆解 步骤	核心任务 1. 拆卸高压蓄电池单元盖板 2. 安装高压蓄电池单元的盖板 后续工作 3. 进行 EoS 测试 ② · *********************************
	外壳	拆解对应方法	● 技术直向
		拆解 装置	MHT1200 举升平台
		拆解 工具	通用工具
		注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、佩戴绝缘手套。不要修理损坏的高压导线、高压插头和高压组件,原则上应将其更换为原装的新零件。如果高压导线、高压插头和高压组件损坏且不

		再提供触碰保护,必须立即联系官方技术支
	拆解步骤	持! 准备工作 1. 拆卸高压蓄电池单元盖板 2. 拆卸中间层 核心任务 3. 拆卸高压接线板底座 4. 安装高压接线板底座 后续工作 5. 安装中间层 6. 安装高压蓄电池单元的盖板 7. 执行冷却系统的压力检测
输出端接触 器	拆解对应方 法	8. 进行 EoS 测试 - 松开卷组(1)。 - 松开卷组(1)。 - 松开卷组(1)。 - 松开卷组(1)。 - 松开卷组(1)。 - 柳南头方向压入嵌入件,并且将高压接接区规度从壳体下部件中取出。 - 持续推住(1)。 - 持续推住(1)。 - 持续推住(1)。 - 持续推住(1)。 - 持续推进(1)。 - 上连接种线(2)。 - 上连接种线(2)。 - 上连接种线(2)。
	拆解 装置	MHT1200 举升平台
	拆解 工具	通用工具
	注意事项等	不要修理损坏的高压导线、高压插头和高压组件, 原则上应将其更换为原装的新零件。 如果高压导线、高压插头和高压组件损坏且不再提 供触碰保护,必须立即联系技术支持部!
托架	拆解 步骤	准备工作 1. 拆卸高压蓄电池单元盖板 核心任务 2. 拆卸中间层


拆解对应方	3. 安装中间层 后续工作 4. 安装高压蓄电池单元的盖板 5. 执行冷却系统的压力检测 6. 进行 EoS 测试 - ***********************************
拆解 装置	PACE ACCUMENTATION ASSESSMENT OF THE PACE ACCUMENT
拆解 工具	• 5 A28 AB5

		• 5 A2D EB9 5 A49 B24 A 5 A45 C70
	注意事项等	如果单独拔下电池监控电子设备的插头,则可能会导致电池监控电子设备中出现功能故障。 所有插头连接必须始终从左到右断开并连接。 故障查询时不允许交换插头位置,因为这会导致短路。 注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS测试。 为避免电池单元模块损坏,在进行任何工作时都不允许支撑在电池单元模块上。 在已打开的高压蓄电池单元上目检是否有损坏和水分进入。当识别到损坏时,必须立即停止工作并联系电气专业技术人员或技术支持部。
隔板	拆解 步骤 拆解对应方 法 拆解 装置 下解	无 无 无
保险丝	注意事项等 拆解 步骤	无 1. 拆出行李箱右饰件中的饰盖 2. 高压系统切换无电 3. 确定无电压 4. 拆卸前部机组防护板 5. 拆卸推力缓冲区
	拆解对应方	• 为了避免潮湿侵入,锁止盖最大允许敞开30

	注	min.
	14	"""。 • 在快要安全前才将新的保险丝从包装中区域。
		 松开螺栓 1。
		• 松开螺栓 2 并且取出保险丝。
		位月3家住2月五秋山林四三。
		7
		2 2
		RB61 03629
	拆解	无
	装置	九
	拆解	常规工具
	工具	市观工兵
		注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插
	注意事项等	件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS
		测试。
	七年春辺	1. 拆卸高压蓄电池单元盖板
		2. 拆卸冷却液连接
		3. 安装冷却液接口
	22 5%	4. 安装高压蓄电池单元的盖板
		5. 进行 EoS 测试
		 断开冷却液管路(1)。
必却签败		
冷却官路		
	长初社合士	
		RB61 03600 • 松开腺栓 (1)。
		· 一起按下卡子(2)然后向下取出冷却被连接。
		0 2
	Ì	
	冷却管路	装置拆解工具注意事项等拆解步骤

			・ 从下方域入分部度域口、直對卡子(2) 完全數人。 ・ 打寒酸酸(1)。
		拆解 装置	无
		拆解 工具	常规工具
		注意事项等	工作完成后测试水密性及进行 EOS 测试。
		拆解 步骤	拆模组的高低压线束
		拆解对应方 法	穿戴好绝缘手套用手轻轻将连接在模组上的接插件 拔除拿出高压连接线束,再将模组连接的低压线束拔除。用电气绝缘胶布对模组电极及低压插口做好绝缘处理。
	线束	拆解 装置	无
		拆解 工具	常规工具,绝缘胶布。
		注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS测试。
		拆解步骤	无
		拆解对应方 法	无
	线路板	拆解 装置	无
		拆解 工具	无
		注意事项等	无
	电池管理系 统(含高压 安全盒)	拆解 步骤	 数据抢救 拆卸高压蓄电池单元盖板 拆下蓄能器电子管理系统 (SME) 安装存储器电子管理系统 (SME) 执行冷却系统的压力检测 编程/设码控制单元

			7. 安装高压蓄电池单元的盖板
			8. 进行 EoS 测试 • 断开所有高压等线(1).
		拆解对应方	
		法	RB6104380 - 遠位神経地子育理系統(SMC) 开疗家植甸(D)。 [字波方]: 電整強線 M6 - 拔下两个冷却被徵(I)。 - 液环两个冷却被徵(I)。 - 液形和放射的素压物核(I)。 - 液形和放射的素压物核(I)。 - 液形和放射的素压物核(I)。 - 液凝射粒聚析的素压物核(I)。 - 液凝射粒聚析的素压物核(I)。 - 液凝射粒聚析的素压物核(I)。 - 液凝射粒聚析的素压物核(I)。
		拆解 装置	无
		拆解 工具	常规工具
		注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行EOS测试。
		拆解 步骤	无
	其他固定件	拆解对应方 法	无
	/ ISH/CII	拆解装置	无
		拆解工具	无
		注意事项等	无
电池模块拆 解	蓄电池模块 的结构示意 图	双模组	



		注意事项等	无法拆解
	_	拆解步骤	无法拆解
		对应方法	无法拆解
	线束	拆解装置	无法拆解
		工具	无法拆解
		注意事项等	无法拆解
		拆解步骤	无法拆解
		对应方法	无法拆解
	线路板	装置	无法拆解
		工具	无法拆解
		注意事项等	无法拆解
	连接片	拆解步骤	无法拆解
		对应方法	无法拆解
		拆解装置	无法拆解
		工具	无法拆解
		注意事项等	无法拆解
		拆解步骤	无法拆解
		对应方法	无法拆解
	其他固定件	装置	无法拆解
		工具	无法拆解
		注意事项等	无法拆解
力	取出操作	无法拆解	
电池单体	所需工具	无法拆解	
	电池单体	接接片 连接片 其他固定件 取出操作	线束 拆解步骤 对应方法 上意事项等 排解步骤 对应方法 发路板 装置 工具 注意事项等 排解步骤 对应方法 对应方法 扩解步骤 对应方法 扩解装置 工具 注意事项等 排解步骤 对应方法 其他固定件 装置 工具 注意事项等 大解步骤 对应方法 其他固定件 装置 工具 注意事项等 取出操作 无法拆解

动力蓄电池有害物质使用信息表

		基本信息		
汽车生产企业		宝马(中国)汽	车贸易有限	公司
车型商标	宝马 车型型号 (款式) i7 eDrive60L 51EJ			DL 51EJ
通用名称	BMW i7	车型种类	乘用车	
电池生产企业 1		ВМ	IW AG	
电池类型	三元	电池包(组)规格 1/型号 1	Electrical E	nergy Storage System SE30
	电池(包	包组)有害物质使用信	息	
零部件名称	材料名称	有害物质	质量 (g)	潜在风险说明
Bushing M4 in Basis CP 轴套 M4	Alloying steel 钢合金	Lead (Pb) 铅	0.01	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
THREAD INSERTS ground plate 螺纹嵌件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,274	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。

Copper ring in Basis CP 铜环	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,027	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
S-SonicLok-KOH M5 in Housing	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,071	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
Hitsert thread insert medium plate Hitsert 嵌入件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,231	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。
Thread Insert M5X9.80 嵌入件 M5X9.80	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,174	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。

Bus bar in Power CP 电源 CP 线束	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,119	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
Ground plate in power CP 底板	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,322	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSY HOLDER 塑料零件总成支架	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,037	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSEMBLY COMPONENT_HOLDER 塑 料零件组件支架	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	3,900	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
THREAD INSERTS Bottom Cover 螺纹插入件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,222	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以

TOUCH PRETACTION PIN Bottom Cover 触碰预防针	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,315	防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过血,消化等各类器官,危害人类健康 合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,时在任何过程中释放出含铅有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过血,消化等各类器官,危害人类健康
battery pack - populated PCB (printed circuit board) 电池包-填充 PCB(印刷电 路板)	PCB-ceramics or glass PCB-陶瓷或玻璃	Lead (Pb) 铅	0,097	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
battery pack - populated PCB (printed circuit board) 电池包-填充 PCB(印刷电 路板)	High melting temperature type solders 高熔点型焊料	Lead (Pb) 铅	0,103	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
电池生产企业 2			1	
电池类型	1	电池包(组)规格	2/型号 2	I
	电池(包	亞组)有害物质使用 值	息	

零部件名称	材料名称		有害物质	质量(g)	潜在风险说明		
1	1 1		1 1		1	1	
			回收措施				
1. 按照国家相关证	1. 按照国家相关政策要求,该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置,请勿私自拆卸和移交非正规机构。						
2. 请联系本公司	委托售后朋	B务商,联系电话: 010- 8	34003235; 查询网站	: www.bmw	.com.cn		
	回收利用工作联系人信息						
姓名		张学强	职务	新創	 步源车动力电池生命周期管理		
联系电话	01084003235		E-mail	Eri	c.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn		

备注:动力蓄电池包含 BMS 控制系统。

动力蓄电池拆卸信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司					
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层					
车辆类型	乘用车					
车辆型号			i7 eDrive50L 41EJ			
联系人	张学强	职务	新能源车动力电池生命周期管理			
联系电话	010 84003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn			
		动力蓄电	他拆卸信息			
信息分类	信息要	京求	信息说明			
	动力蓄电池包规格/	型号	Electrical Energy Storage System SE30			
动力蓄电池信息			外壳将EES 及其所有插头连接器和密封件从外部封闭从而保护子组件免受外部环境影响,确保接触性保护。一电芯:电芯模块由串联连接的锂电芯组成。用于在插电式混合动力车或电动车中存储电能。为了其在使用寿命内根据其参数标准保持正常工作,电芯通过其他模块组件夹紧,绝缘和接触等方式固定。一模块连接器:模块连接器是单极大电流插头系统,安在电能存储器(EES)中一电芯接触系统:使用电芯接触系统用于: •通过电池连接器将电池模块中的锂离子电池串联连接•通过电流分接头提供从电池模块到电池模块的电气连接 •用于通过电流接头将每个电池的电压传输到CSC •使用安装在电芯接触系统中的温度传感器测量电芯模块温度			
			BMW			
	位置信息		电池包安装在车辆乘员仓下部			
	主要材料		NCM 材料			
	紧固件及连接方式		螺栓螺母及其它固定件机械式固定			

	T	T
	电池包位置示意图	
	安全防护工具	基本防护工具应包括但不限于: 1. 绝缘地垫 2. MHT1200 举升机及附件 3. 电动车工位指示牌 4. 高压蓄电池检测仪(橘色) 5. 绝缘手套 6. 绝缘胶鞋 7. 绝缘工具(红盒子) 8. 救援钩 9. 面罩 10. 万用表 11. 水基灭火器(绿色2个) 12. 黄色高压电警告标识;
安全性防护措施	作业场所安全警示说明	 注意使用高压组件的警告牌。 使用单个高压组件时,检查是否存在提示标签。 只能在规定位置自行安放警告牌。 只能使用经过许可并有相应标记的原装新部件。 专用维修场所:电池总成或模组存放区域须标识"高压危险,非专业人员禁止操作"
	拆卸注意事项等要求	行为规范 / 保护措施: 1. 注意使用高压蓄电池单元的操作说明。 2. 对于事故车辆,在断开高压车载网络前,绝不允许触碰敞开的高压导线和高压组件。 3. 损坏情况下(机械损坏、热损坏)可能释放出过渡金属化合物、碳、电解液物质及其分解产物。 4. 损坏的高压蓄电池单元必须放于耐酸和不受气候(阳光、雨水)制约的收集容器中,存放在室外时要放在不经授权不可进入的安全位置。不要吸入逸出的气体。 5. 避免将流出的物质排入排水沟、矿井和下水道。 6. 按照工作说明收集流出的物质并废弃处理,此时应穿戴耐酸的个人防护装备。

		7. 失火情况下通知消防队,立即清空该区域并封锁事故现场。 *只能由经过专门培训的电工操作高压组件
动力蓄电池拆卸	拆卸设备使用说明	· 准备好专用工具 2 184 136 CRSW-2184136 RB61 03666 将升降台定位在高压蓄电池单元下。 抬起升降台,直至升降台贴靠在高压蓄电池单元上。
	特殊拆卸方法注意事项	警告: 升降台操作不当可能导致车辆从升降台上滑出。 有致命伤害危险! 提示: -车辆必须居中恰好地伸入双柱升降台。否则在降低高压蓄电池单元时,双柱升降台支臂和高压蓄电池单元之间可能会出现碰撞。

• 松开前桥架梁上的螺栓(1)。 • 松开前桥架梁上的螺栓(1)。 • 松开螺栓(1)。 • 松开螺栓(2)。 • 将支架(3)沿箭头方向从支架(4)上转到一侧。 将螺栓(1)略微拧紧。 • 松开螺栓(1)。 • 松开螺栓(2)。 • 将支架(3)沿箭头方向从支架(4)上转到一侧。 将螺栓(1)略微拧紧。 (2) • 将升降台及高压蓄电池单元 (4) 缓慢降低。 提示 在下降过程中,始终反复检查高压蓄电池单元是否移动顺畅。 (2) 准备工作 1. 将车辆用升降台抬起 2. 拆卸右侧行李箱饰件中的盖板 3. 断开高压系统 4. 确定无电压 5. 拆下盖板 电池包拆卸前序步骤要求 6. 拆卸右后发动机室的盖板 7. 拆卸前部机组防护板 8. 拆卸转向器的机组防护板 9. 拆卸护板

10. 拆卸门边装饰条下部件

T	T
	11. 拆卸后部底板饰件
	12. 拆卸后部侧面饰盖
	13. 拆卸右侧侧面后部饰盖
	14. 拆卸右后扭力杆
	15. 拆卸后部扭力杆
	16. 在高压蓄电池单元上排放冷却液
	17. 拆卸防护板
	18. 松开右前高压插头
	19. 松开左后高压插头
	20. 松开右后高压插头
	核心任务
	21. 拆卸高压蓄电池单元
	22. 安装高压蓄电池单元
	后续工作
	23. 将冷却液管连接到高压蓄电池单元上
	24. 排放冷却液,加注冷却液循环并进行排气
	25. 安装右后高压插头
	26. 安装左后高压插头
	27. 安装右前高压插头
	28. 安装防护板。
	29. 安装右后扭力杆
	30. 安装后部扭力杆
	31. 安装右后部侧面饰盖
	32. 安装后部侧面饰盖
	33. 安装后部底板饰件
	34. 安装门边装饰条下部件
	35. 安装护板
	36. 安装转向器的机组防护板
	37. 安装前部机组防护板
	38. 安装右后发动机室的盖板
	39. 安装装饰盖板
	40. 启动高压系统
	41. 安装右侧行李箱饰件内的盖板
	395 分钟
	1. 必须立即向主管专业人员报告高压组件的可辨认机
	械损坏或辨伪标记。
	2. 在高压系统上进行所有作业时,禁止对驱动系的所有
	组件(车轮、变速箱、驱动轴等)进行外部驱动。
其他	3. 在拔下后或插上前检查高压组件所有插头和插头连
	接的损坏情况。
	4. 禁止修理高压线 (桔黄色外壳) 及其插头和止挡
	件。损坏时原则上必须完整更新导线。
	一厅。

		5. 不得扭曲或弯折高压线。必须更换。
		6. 在弯曲过程后产生的弯曲只允许以相同形式复原。不
		允许在相同位置反复弯曲。
		7. 在高压组件(通过提示标签和桔黄色外壳相应地标
		记)附近作业时,必须保护这些组件不受损坏。
		8. 维修说明中规定的工作步骤必须严格遵守。
		9. 必须使用定义的拧紧力矩拧紧高压组件及其支架。必
		须遵守拧紧力矩和螺栓连接规定。
		10. 由于电位补偿,将高压组件连接到车身接地端上对
		于安全至关重要。因此,当高压组件未正确连接到车身
		接地上时禁止开始运行。测量
		(绝缘测量)将由车辆自行进行,因此不需手动测量。
		11. 为了正确接地, 不允许给高压组件的固定元件喷漆。
		注意其他有关喷漆的提示。
		12. 拆卸下来的高压蓄电池单元必须安全妥善放置,以
		防滥用或损坏。
		1. 存放区域应设置在一层,便于废旧电池的存放,若
		不在一层,应保证楼面的承重能力且有货梯
		2. 应独立贮存,不得与其他货物,废物混合,远离易
		燃易爆物,轮胎,化学品等物品。
		3. 不得侧放、倒放,不得直接堆叠。
	 电池包存储场地要求	4. A类电池应进行清洁等处理,B类及C类电池应进行
	电池色行储勿地女不	绝缘、防漏、阻燃、隔热等特殊处理,处理后的废
		旧电池应正立放置于货架上。
		5. 贮存场地应安装通风设施,配备消防沙箱、水基灭
		火器,消防栓、消防喷淋系统等消防设备,消防设
		备数量及灭火器类型应符合《建筑灭火器配置设计
	大·林·丁·拉·亚·	规范》(GB 50140)的要。
动力蓄电池贮存		1. 存储环境应保持通风、干燥,避免潮湿、灰尘、高
	存储环境要求	温、光照。
		2. 贮存场地温度应保持在-20℃ [~] 40℃范围内。
	存储时间要求	1. A 类电池不得超过30 天 2. B 类, C 类电池不得超过5 天
	存储场地警示要求	1. 按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置) 场》(GB 15562.2)的要求设置固体废物的警告标志。
		2. 在显著位置设置危险、易燃易爆、有害物质、禁烟
		、禁火等警示标识。
		3. 在地面设置黄色标志线,并在作业设备及消防设备
		上粘贴禁止覆盖标识。
	需特殊包装存储的电池包装要求	需特殊包装存储的电池须使用电池运输专用安全
		箱,并具有(不限于)以下功能:
		1. 防爆; 防水; 防火; 防漏

2. 高密封性
3. 防震
4. 具有盒内烟雾探测器
5. 观察窗
6. 泄压阀
7. 盒内电池固定装置以及绝缘钩
在存储运输的过程中,严禁拆开高压蓄电池

动力蓄电池拆解信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司						
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层						
车辆类型	乘用车						
车辆型号	i7 eDrive50L 41EJ						
联系人	张学强	职务新能源车动力电池生命周期管理					
联系电话	010 84003235	E-mail Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn					
		动力蓄电池拆解	信息				
信息分类	信息要求	信息说明					
	动力蓄电池包规	Electrical Energy Storage System SE30					
	格/型号						
	动力蓄电池制造 商	BMW					
	产品类型	电池包					
	电池类型	三元材料电池					
	上市年份	2023 年					
	尺寸大小	2573 x 1740 x 280					
	额定容量	280.8Ah					
动力蓄电池基 本信息	标称电压	376.4V					
	额定质量	684.2kg					
	正负极材料	正极:NCM; 负极: 石墨					
	电解液类型	液态					
	蓄电池模块的数量	9					
	蓄电池单体的数 量	408					
	串并联方式	102S4P					
	其他技术参数	冷却方式: 液冷					
动力蓄电池拆 解总体要求	拆解条件	具有新能源整车拆解以及动力电池回收拆解资质,通过国家《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业。					

	T	
		1.用于拆卸和安装高压蓄电池单元的移动式机组升降台 MHT 1200 + 适配器
		组件。
		2.高压蓄电池单元的电池单元模块充电器。
		3.用于修理的高压蓄电池单元的测试仪。
		4.用于拆卸和安装电池单元模块的提升工具。
	壮 4 亚 上	5.用于在高压蓄电池单元内部松开夹子的由塑料制成的饰板楔子。
	装备要求	6.用于整个高压蓄电池单元的提升横梁。
		7.高压截止带。
		8.推荐带闪光贴纸的黄色封口圆盖。
		 以及护目镜、安全帽、口罩、防护面罩、纯棉手套、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘
		 服以及绝缘救援钩、扫描枪、万用表、冷却液收集装置、模组提取器、绝缘套
		装工具箱。
		地面硬化且具有防腐、防尘、放渗漏,消防沙,消防蓄水池,水基灭火器,通
	 场地要求	风性良好,温度不高于 45 度,安全警示线包围,并立高压危险、以防触电、
	- 勿起女水	未经授权请勿进入等警示标志。
		1.在修理高压蓄电池单元时打开壳体盖后的第一个步骤是目检是否存在机械
		损坏;
		2.在打开的高压蓄电池单元中进行维修工作之前,始终需要脱开两个电池单元
		模块(在高压蓄电池单元连接侧对面)之间固定在壳体内部的高压线,以中断
		串联(额外的安全性)。
		3.用于高压蓄电池单元修理的工作场地必须干净(无油脂、无污渍且无金属屑)、
		干燥(无泄漏的液体),并且没有飞溅的火星。因此应避免在车辆清洁区或进行
		车身维修工作的工作场所附近。必要时应使用活动隔板进行分离。
		4.为确保工作场地免受未经授权的访问(资质不足的人员、客户、来访者等),
	其他	以及在高压本安性缺失/状态不明的情况下,需要使用高压截止带。离开工作
		范围时建议放置一个带闪光贴纸的黄色三角形封口圆盖。
		5.失效的或损坏的高压线必须将其废掉,以免再次使用。
		6.拆卸前应除去高压蓄电池单元盖罩区域内的残余水分和严重污物。
		7.具备专用动电拆解工装台、吊装设备,经过专业培训的一名电工和机械工程
		师俩人协同作业,防止安全隐患以及疲劳操作,同时俩人必须同时具备电工证。
		8.应制定安全措施实施细则和安全检查表,并按安全检查表对拆解作业区进行
		检查。
		9.如果高压蓄电池单元中有污物,在明确原因后,应小心地清洁相关位置。
		10.拆解作业前应根据实际需要穿戴工作服、防砸工作鞋,佩戴口罩、绝缘手
		套、安全防护头盔、防切割手套、护目镜,未穿戴防护用品的人员应不允许进
		行拆解作业;
		11.拆解人员应掌握消防器材的正确使用和维护方法,掌握事故应急处理(如
		灭火)和紧急救护(如扎伤、烧伤等)的方法;
		拆解所得的零部件、材料、废弃物应分类存储在适当的容器内,并清楚地标识;
		 含有害物质的部件应标明有害物质的种类,并按照危险废物特性分类进行收
		集、贮存.
		Lawrence at the control of the contr

		外部附 属件拆 除 绝缘操 作 放电操	无 应检查所用工器具的完好性,所用绝缘工具的鉴定应在有效周期内,佩戴好绝缘手套,用绝缘胶布对裸露的线束及高压插口进行绝缘处理。
		作	
	预处理	清洁操 作	清除高压蓄电池单元盖罩上的污物和水分,从而避免高压蓄电池单元受污染。用许可的清洗剂对电池包的外观污垢进行清洁处理。许可的清洗剂:
拆解作业程序		信息记 录说明	动力电池箱前箱电压、标称容量、尺寸和重量、温度等信息。
与说明		其他	高压系统以危险的电压进行工作,其中流动着高电流。由于电击有生命危险!对高压系统的作业只允许由经过专门培训的专业人员进行。
	电池包拆解	电池包示意图	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

		TH21-1401	设计 -1
		主题	SE30 高压电蓄电池的结构
		索引	含义
		1	壳体端盖的螺栓连接
		2	
		3	排气单元
		4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		5	高压电连接器
		6	高压电蓄电池单元中的低压电线束器
		7	电气隔离元件 LKT
		8	前高压接口面板
		9	组件托架
		10	冷却液管路系统
		11	用于双单体电池模块连接的固紧板
		12	著能器管理电子装置(SME)
		13	电池监控电子装置CSC
		14	单单体电池模块
		15	双单体电池模块
		16	売体下部件
	外壳	拆解 步骤 对应 方法	核心任务 1. 拆卸高压蓄电池单元盖板 2. 安装高压蓄电池单元的盖板后续工作 3. 进行 EoS 测试 - 经开展电影增数(1)。 - 经开展电影增数(1)。 - 经开展电影增数(1)。 - 经开展电影电池单元增速(1)。 - 经开展电影电池单元增速(1)。 - 经开展电影电池单元增速(1)。 - 经开展电影电池单元增速(1)。 - 经开展电影电池单元增速(1)。 - 经开展电影电池中元增速(1)。 - 经开展电影电池中元增速(1)。 - 经开展电影电池中元增速(1)。 - 经开展电影电池中元增速(1)。 - 经开展电影电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电路电
		拆解 装置 拆解	MHT1200 举升平台
		工具	通用工具
		注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、佩戴绝缘手套。不要修理损坏的高压导线、高压插头和高压组件,原则上应将其更换为原装的新零件。如果高压导线、高压插头和高压组件损坏且不

			再提供触碰保护,必须立即联系官方技术支
			持!
	折	拆解步骤	准备工作 1. 拆卸高压蓄电池单元盖板 2. 拆卸中间层核心任务 3. 拆卸高压接线板底座 4. 安装高压接线板底座 后续工作 5. 安装中间层 6. 安装高压蓄电池单元的盖板 7. 执行冷却系统的压力检测 8. 进行 EoS 测试
	输出端 接触器	拆解对应方 法	
		拆解 装置	MHT1200 举升平台
		拆解 工具	通用工具
		注意事项等	不要修理损坏的高压导线、高压插头和高压组件,原则上应将其更换为原装的新零件。如果高压导线、高压插头和高压组件损坏且不再提供触碰保护,必须立即联系技术支持部!
	托架	拆解 步骤	准备工作 1. 拆卸高压蓄电池单元盖板 核心任务 2. 拆卸中间层


	3. 安装中间层 后续工作
	4. 安装高压蓄电池单元的盖板5. 执行冷却系统的压力检测
	6. 进行 EoS 测试
	松开螺栓(1). 松开螺母(1). 松开螺母(1). 将螺栓(2)在標地连接離上松开。 松肝螺母(3) 井田小心地将分橋元件裏于一旁。 松肝螺母(4). 将螺栓(5)在標地连接離上松开。 松野健歩连接器(6) 井田小心地将分橋元件裏于一旁。 松野健歩连接器(6) 井田小心地将分橋元件書于一旁。
拆解对应方 法	 断开冷却凌管 (1)。 断开并且松脱通信电线束 (2)。 为了断开所有插头、使用 5 A28 AB5。 A公开所有螺栓(1)。
	1 RB61 04370
	 6 A49 B24 A 7 D回転出的需要使用榜項「起震性 220 718 」則呼升利可以認外接益 5 A45 C70 8 A45 C70 8 A45 C70
拆解 装置	修理厂起重机 2 220 718
拆解 工具	• 5 A28 AB5

		• 5 A2D EB9 5 A49 B24 A 5 A45 C70
	注意事项等	如果单独拔下电池监控电子设备的插头,则可能会导致电池监控电子设备中出现功能故障。
隔板	拆解 步骤 拆解对应方 法 拆解 装置 拆解 工具 注意事项等	无 无 无 无 无
保险丝	拆解 步骤 拆解对应方	1. 拆出行李箱右饰件中的饰盖 2. 高压系统切换无电 3. 确定无电压 4. 拆卸前部机组防护板 5. 拆卸推力缓冲区 • 为了避免潮湿侵入,锁止盖最大允许敞开 30

	法	 min。 在快要安全前才将新的保险丝从包装中区域。 松开螺栓 1。 松开螺栓 2 并且取出保险丝。
	拆解 装置 拆解	无 常规工具
	工具	巾风上六
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
	拆解 步骤	 拆卸高压蓄电池单元盖板 拆卸冷却液连接 安装冷却液接口 安装高压蓄电池单元的盖板 进行 EoS 测试
冷却管路	拆解对应方 法	图开冷却浓蓄路(1)。 图开冷却浓蓄路(1)。 松开螺栓(1)。 一起按下卡子(2)然后向下取出冷却液连接。 RB61 03601

		・
	拆解 装置	无
	拆解 工具	常规工具
	注意事项等	工作完成后测试水密性及进行 EOS 测试。
	拆解 步骤	拆模组的高低压线束
	拆解对应方 法	穿戴好绝缘手套用手轻轻将连接在模组上的接插件 拔除拿出高压连接线束,再将模组连接的低压线束拔除。用电气绝缘胶布对模组电极及低压插口做好绝缘处理。
线束	拆解 装置	无
	拆解 工具	常规工具,绝缘胶布。
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS测试。
	拆解步骤	无
	拆解对应方 法	无
线路板	拆解 装置	无
	拆解 工具	无
	注意事项等	无
电池管 理系统 (含高 压安 盒)	拆解 步骤	1. 数据抢救 2. 拆卸高压蓄电池单元盖板 3. 拆下蓄能器电子管理系统 (SME) 4. 安装存储器电子管理系统 (SME) 5. 执行冷却系统的压力检测 6. 编程/设码控制单元

			7. 安装高压蓄电池单元的盖板	
			7. 女装高压备电池平兀的盖板 8. 进行 EoS 测试	
		拆解对应方 法	お子が有意生母域(1)。	
		拆解 装置	无	
			拆解 工具	常规工具
		注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行EOS测试。	
		拆解 步骤	无	
	其他固	拆解对应方 法	无	
	定件	拆解装置	无	
		拆解工具	无	
		注意事项等	无	
电池模块拆解	蓄电池 模块的 结构示 意图	双模组		



	I			
			注意事项等	无法拆解
		_	拆解步骤	无法拆解
			对应方法	无法拆解
		线束	拆解装置	无法拆解
			工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
			拆解步骤	无法拆解
			对应方法	无法拆解
		线路板	装置	无法拆解
			工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
		连接片	拆解步骤	无法拆解
			对应方法	无法拆解
			拆解装置	无法拆解
			工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
			拆解步骤	无法拆解
			对应方法	无法拆解
		其他固 定件	装置	无法拆解
		是什 -	工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
		取出操作	无法拆解	
	电池单体		无法拆解	

动力蓄电池有害物质使用信息表

		基本信息		
汽车生产企业		宝马(中国)汽	车贸易有限	公司
车型商标	车型型号 (款式) i7 eDrive50L 41EJ			DL 41EJ
通用名称	BMW i7	车型种类	乘用车	
电池生产企业 1		ВМ	IW AG	
电池类型	三元	电池包(组)规格 1/型号1	Electrical E	nergy Storage System SE30
	电池(包	包组)有害物质使用信	息	
零部件名称	材料名称	有害物质	质量 (g)	潜在风险说明
Bushing M4 in Basis CP 轴套 M4	Alloying steel 钢合金	Lead (Pb) 铅	0.01	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
THREAD INSERTS ground plate 螺纹嵌件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,274	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。

Copper ring in Basis CP 铜环	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,027	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
S-SonicLok-KOH M5 in Housing	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,071	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
Hitsert thread insert medium plate Hitsert 嵌入件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,231	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会 对土壤,水等造成污染;通过食物 链进入人体,影响神经,造血,消 化等各类器官,危害人类健康。
Thread Insert M5X9.80 嵌入件 M5X9.80	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,174	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。

Bus bar in Power CP 电源 CP 线束	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,119	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
Ground plate in power CP 底板	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,322	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSY HOLDER 塑料零件总成支架	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,037	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSEMBLY COMPONENT_HOLDER 塑 料零件组件支架	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	3,900	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
THREAD INSERTS Bottom Cover 螺纹插入件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,222	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以

TOUCH PRETACTION PIN Bottom Cover 触碰预防针	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,315	防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过血,消化等各类器官,危害人类健康 合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,时在任何过程中释放出含铅有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过血,消化等各类器官,危害人类健康
battery pack - populated PCB (printed circuit board) 电池包-填充 PCB(印刷电 路板)	PCB-ceramics or glass PCB-陶瓷或玻璃	Lead (Pb) 铅	0,097	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
battery pack - populated PCB (printed circuit board) 电池包-填充 PCB(印刷电 路板)	High melting temperature type solders 高熔点型焊料	Lead (Pb) 铅	0,103	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
电池生产企业 2			1	
电池类型	1	电池包(组)规格	2/型号 2	I
	电池(包	亞组)有害物质使用 值	息	

零部件名称	ζ	材料名称 有害物质		质量(g)	潜在风险说明			
1	1 1		1		1	1	1	
	回收措施							
1. 按照国家相关证	政策要求,	该车型动力蓄电池拆卸	后应予以回收和妥善		公自拆卸和移交非正规机构。			
2. 请联系本公司	委托售后朋	B务商,联系电话: 010- 8	34003235; 查询网站	: www.bmw	.com.cn			
	回收利用工作联系人信息							
姓名	张学强 职务 新能源车动力电池生命周期管理				姓名 张学强 职务 新能源车动力电池生命周期管理			 步源车动力电池生命周期管理
联系电话		01084003235	E-mail	Eri	c.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn			

备注:动力蓄电池包含 BMS 控制系统。

动力蓄电池拆卸信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司					
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层					
车辆类型		乘用车				
车辆型号			i7 M70L xDrive 81EH			
联系人	张学强 职务		新能源车动力电池生命周期管理			
联系电话	010 84003235 E-mail		Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn			
		动力蓄电	池拆卸信息			
信息分类	信息要	·	信息说明			
	动力蓄电池包规格/	型号	Electrical Energy Storage System SE30			
动力蓄电池信息	対力蓄电池包规格/型号关键部件名词解释专属制造信息位置信息主要材料紧固件及连接方式		外壳: 外壳将EES 及其所有插头连接器和密封件从外部封闭从而保护子组件免受外部环境影响,确保接触性保护。一电芯: 电芯模块由串联连接的锂电芯组成。用于在插电式混合动力车或电动车中存储电能。为了其在使用寿命内根据其参数标准保持正常工作,电芯通过其他模块组件夹紧,绝缘和接触等方式固定。一模块连接器:模块连接器是单极大电流插头系统,安在电能存储器(EES)中一电芯接触系统:使用电芯接触系统用于: •通过电池连接器将电池模块中的锂离子电池串联连接•通过电流分接头提供从电池模块到电池模块的电气连接			
			BMW			
			电池包安装在车辆乘员仓下部			
			NCM 材料			
			螺栓螺母及其它固定件机械式固定			

	T	T
	电池包位置示意图	
	安全防护工具	基本防护工具应包括但不限于: 1. 绝缘地垫 2. MHT1200 举升机及附件 3. 电动车工位指示牌 4. 高压蓄电池检测仪(橘色) 5. 绝缘手套 6. 绝缘胶鞋 7. 绝缘工具(红盒子) 8. 救援钩 9. 面罩 10. 万用表 11. 水基灭火器(绿色2个) 12. 黄色高压电警告标识;
安全性防护措施	作业场所安全警示说明	 注意使用高压组件的警告牌。 使用单个高压组件时,检查是否存在提示标签。 只能在规定位置自行安放警告牌。 只能使用经过许可并有相应标记的原装新部件。 专用维修场所:电池总成或模组存放区域须标识"高压危险,非专业人员禁止操作"
	拆卸注意事项等要求	行为规范 / 保护措施: 1. 注意使用高压蓄电池单元的操作说明。 2. 对于事故车辆,在断开高压车载网络前,绝不允许触碰敞开的高压导线和高压组件。 3. 损坏情况下(机械损坏、热损坏)可能释放出过渡金属化合物、碳、电解液物质及其分解产物。 4. 损坏的高压蓄电池单元必须放于耐酸和不受气候(阳光、雨水)制约的收集容器中,存放在室外时要放在不经授权不可进入的安全位置。不要吸入逸出的气体。 5. 避免将流出的物质排入排水沟、矿井和下水道。 6. 按照工作说明收集流出的物质并废弃处理,此时应穿戴耐酸的个人防护装备。

		7. 失火情况下通知消防队,立即清空该区域并封锁事故现场。 *只能由经过专门培训的电工操作高压组件
动力蓄电池拆卸	拆卸设备使用说明	· 准备好专用工具 2 184 136 GRSW-2184136 RB61 03666 将升降台定位在高压蓄电池单元下。 抬起升降台,直至升降台贴靠在高压蓄电池单元上。
	特殊拆卸方法注意事项	警告: 升降台操作不当可能导致车辆从升降台上滑出。 有致命伤害危险! 提示: -车辆必须居中恰好地伸入双柱升降台。否则在降低高压蓄电池单元时,双柱升降台支臂和高压蓄电池单元之间可能会出现碰撞。

• 松开前桥架梁上的螺栓(1)。 • 松开前桥架梁上的螺栓(1)。 • 松开螺栓(1)。 • 松开螺栓(2)。 • 将支架(3)沿箭头方向从支架(4)上转到一侧。 将螺栓(1)略微拧紧。 • 松开螺栓(1)。 • 松开螺栓(2)。 • 将支架(3)沿箭头方向从支架(4)上转到一侧。 将螺栓(1)略微拧紧。 (2) • 将升降台及高压蓄电池单元 (4) 缓慢降低。 提示 在下降过程中,始终反复检查高压蓄电池单元是否移动顺畅。 (2) 准备工作 1. 将车辆用升降台抬起 2. 拆卸右侧行李箱饰件中的盖板 3. 断开高压系统 4. 确定无电压 5. 拆下盖板 电池包拆卸前序步骤要求 6. 拆卸右后发动机室的盖板 7. 拆卸前部机组防护板 8. 拆卸转向器的机组防护板 9. 拆卸护板

10. 拆卸门边装饰条下部件

	T	T
		11. 拆卸后部底板饰件
		12. 拆卸后部侧面饰盖
		13. 拆卸右侧侧面后部饰盖
		14. 拆卸右后扭力杆
		15. 拆卸后部扭力杆
		16. 在高压蓄电池单元上排放冷却液
		17. 拆卸防护板
		18. 松开右前高压插头
		19. 松开左后高压插头
		20. 松开右后高压插头
		核心任务
		21. 拆卸高压蓄电池单元
		22. 安装高压蓄电池单元
		后续工作
		23. 将冷却液管连接到高压蓄电池单元上
		24. 排放冷却液,加注冷却液循环并进行排气
		25. 安装右后高压插头
		26. 安装左后高压插头
		27. 安装右前高压插头
		28. 安装防护板。
		29. 安装右后扭力杆
		30. 安装后部扭力杆
		31. 安装右后部侧面饰盖
		32. 安装后部侧面饰盖
		33. 安装后部底板饰件
		34. 安装门边装饰条下部件
		35. 安装护板
		36. 安装转向器的机组防护板
		37. 安装前部机组防护板
		38. 安装右后发动机室的盖板
		39. 安装装饰盖板
		40. 启动高压系统
		41. 安装右侧行李箱饰件内的盖板
		395 分钟
		1. 必须立即向主管专业人员报告高压组件的可辨认机
		据损坏或辨伪标记。
		2. 在高压系统上进行所有作业时,禁止对驱动系的所有
		组件(车轮、变速箱、驱动轴等)进行外部驱动。
	其他	3. 在拔下后或插上前检查高压组件所有插头和插头连
		接的损坏情况。
		4. 禁止修理高压线 (桔黄色外壳) 及其插头和止挡
		件。损坏时原则上必须完整更新导线。
		厅。

		5. 不得扭曲或弯折高压线。必须更换。
		6. 在弯曲过程后产生的弯曲只允许以相同形式复原。不
		允许在相同位置反复弯曲。
		7. 在高压组件(通过提示标签和桔黄色外壳相应地标
		记)附近作业时,必须保护这些组件不受损坏。
		8. 维修说明中规定的工作步骤必须严格遵守。
		9. 必须使用定义的拧紧力矩拧紧高压组件及其支架。必
		须遵守拧紧力矩和螺栓连接规定。
		10. 由于电位补偿,将高压组件连接到车身接地端上对
		于安全至关重要。因此,当高压组件未正确连接到车身
		接地上时禁止开始运行。测量
		(绝缘测量)将由车辆自行进行,因此不需手动测量。
		11. 为了正确接地, 不允许给高压组件的固定元件喷漆。
		注意其他有关喷漆的提示。
		12. 拆卸下来的高压蓄电池单元必须安全妥善放置,以
		防滥用或损坏。
		1. 存放区域应设置在一层,便于废旧电池的存放,若
	电池包存储场地要求	不在一层,应保证楼面的承重能力且有货梯
		2. 应独立贮存,不得与其他货物,废物混合,远离易
		燃易爆物,轮胎,化学品等物品。
		3. 不得侧放、倒放,不得直接堆叠。
		4. A类电池应进行清洁等处理,B类及C类电池应进行
		绝缘、防漏、阻燃、隔热等特殊处理,处理后的废
		旧电池应正立放置于货架上。
		5. 贮存场地应安装通风设施,配备消防沙箱、水基灭
		火器,消防栓、消防喷淋系统等消防设备,消防设
		备数量及灭火器类型应符合《建筑灭火器配置设计
		规范》(GB 50140)的要。
动力蓄电池贮存	去炒打垃冊上	1. 存储环境应保持通风、干燥,避免潮湿、灰尘、高
	存储环境要求	温、光照。
		2. 贮存场地温度应保持在-20℃~40℃范围内。
	存储时间要求	1. A 类电池不得超过30 天 2. B 类, C 类电池不得超过5 天
	存储场地警示要求	1. 按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置) 标》(CR 15562 9)的更求设置固体废物的繁生标志
		场》(GB 15562.2)的要求设置固体废物的警告标志。 2. 在显著位置设置危险、易燃易爆、有害物质、禁烟
		2. 住业省位直区直尼险、勿然勿摩、有苦彻坝、崇冽 、禁火等警示标识。
		3. 在地面设置黄色标志线,并在作业设备及消防设备
		上粘贴禁止覆盖标识。
		需特殊包装存储的电池须使用电池运输专用安全
	需特殊包装存储的电池包装要求	箱,并具有(不限于)以下功能:

2. 高密封性
3. 防震
4. 具有盒内烟雾探测器
5. 观察窗
6. 泄压阀
7. 盒内电池固定装置以及绝缘钩
在存储运输的过程中,严禁拆开高压蓄电池

动力蓄电池拆解信息表

汽车企业名称	宝马(中国)汽车贸易有限公司						
注册地址	北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 28 层						
车辆类型	乘用车						
车辆型号	i7 M70L xDrive 81EH						
联系人	张学强	职务	新能源车动力电池生命周期管理				
联系电话	010 84003235	E-mail	Eric.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn				
	信息						
信息分类	信息要求	信息说明					
	动力蓄电池包规格/型号	Electrical Energy Storage Sy	rstem SE30				
	动力蓄电池制造 商	BMW					
	产品类型	电池包					
	电池类型	三元材料电池					
	上市年份	2023 年					
	尺寸大小	2573 x 1740 x 280					
	额定容量	280.8Ah					
动力蓄电池基 本信息	标称电压	376.4V					
	额定质量	684.2kg					
	正负极材料	正极: NCM; 负极: 石墨					
	电解液类型	液态					
	蓄电池模块的数量	9					
	蓄电池单体的数量	408					
	串并联方式	102S4P					
	其他技术参数	冷却方式: 液冷					
动力蓄电池拆 解总体要求	拆解条件	具有新能源整车拆解以及动力电池回收拆解资质,通过国家《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业。					

		1.用于拆卸和安装高压蓄电池单元的移动式机组升降台 MHT 1200 + 适配器
		组件。
		2.高压蓄电池单元的电池单元模块充电器。
		3.用于修理的高压蓄电池单元的测试仪。
		4.用于拆卸和安装电池单元模块的提升工具。
	壮 4 亚 4	5.用于在高压蓄电池单元内部松开夹子的由塑料制成的饰板楔子。
	装备要求	6.用于整个高压蓄电池单元的提升横梁。
		7.高压截止带。
		8.推荐带闪光贴纸的黄色封口圆盖。
		 以及护目镜、安全帽、口罩、防护面罩、纯棉手套、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘
		 服以及绝缘救援钩、扫描枪、万用表、冷却液收集装置、模组提取器、绝缘套
		装工具箱。
		地面硬化且具有防腐、防尘、放渗漏,消防沙,消防蓄水池,水基灭火器,通
	场地要求	风性良好,温度不高于 45 度,安全警示线包围,并立高压危险、以防触电、
	勿地女不	未经授权请勿进入等警示标志。
		1.在修理高压蓄电池单元时打开壳体盖后的第一个步骤是目检是否存在机械
		1.在修理向压备电视中几时11月光冲量后的第一十少绿定日恒定百行任机械 损坏;
		2. 在打开的高压蓄电池单元中进行维修工作之前,始终需要脱开两个电池单元
		模块(在高压蓄电池单元连接侧对面)之间固定在壳体内部的高压线,以中断
		串联(额外的安全性)。
		3.用于高压蓄电池单元修理的工作场地必须干净(无油脂、无污渍且无金属屑)、
		干燥(无泄漏的液体),并且没有飞溅的火星。因此应避免在车辆清洁区或进行
		车身维修工作的工作场所附近。必要时应使用活动隔板进行分离。
		4.为确保工作场地免受未经授权的访问(资质不足的人员、客户、来访者等),
		以及在高压本安性缺失/状态不明的情况下,需要使用高压截止带。离开工作
		范围时建议放置一个带闪光贴纸的黄色三角形封口圆盖。
	# /il.	5.失效的或损坏的高压线必须将其废掉,以免再次使用。
		6.拆卸前应除去高压蓄电池单元盖罩区域内的残余水分和严重污物。
	其他	7.具备专用动电拆解工装台、吊装设备,经过专业培训的一名电工和机械工程
		师俩人协同作业,防止安全隐患以及疲劳操作,同时俩人必须同时具备电工证。
		8.应制定安全措施实施细则和安全检查表,并按安全检查表对拆解作业区进行
		检查。
		 9. 如果高压蓄电池单元中有污物,在明确原因后,应小心地清洁相关位置。
		 10. 拆解作业前应根据实际需要穿戴工作服、防砸工作鞋,佩戴口罩、绝缘手
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		行拆解作业:
		11.拆解人员应掌握消防器材的正确使用和维护方法,掌握事故应急处理(如
		下火)和紧急救护(如扎伤、烧伤等)的方法;
		拆解所得的零部件、材料、废弃物应分类存储在适当的容器内,并清楚地标识;
		含有害物质的部件应标明有害物质的种类,并按照危险废物特性分类进行收
		集、贮存.

		外部附 属件拆 除 绝缘操 作 放电操	无 应检查所用工器具的完好性,所用绝缘工具的鉴定应在有效周期内,佩戴好绝缘手套,用绝缘胶布对裸露的线束及高压插口进行绝缘处理。
		作	
	预处理	清洁操 作	清除高压蓄电池单元盖罩上的污物和水分,从而避免高压蓄电池单元受污染。用许可的清洗剂对电池包的外观污垢进行清洁处理。许可的清洗剂:
拆解作业程序		信息记 录说明	动力电池箱前箱电压、标称容量、尺寸和重量、温度等信息。
与说明		其他	高压系统以危险的电压进行工作,其中流动着高电流。由于电击有生命危险!对高压系统的作业只允许由经过专门培训的专业人员进行。
	电池包拆解	电池包示意图	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

		TH21-1401	设计 -1
		主题	SE30 高压电蓄电池的结构
		索引	含义
		1	壳体端盖的螺栓连接
		2	
		3	排气单元
		4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		5	高压电连接器
		6	高压电蓄电池单元中的低压电线束器
		7	电气隔离元件 LKT
		8	前高压接口面板
		9	组件托架
		10	冷却液管路系统
		11	用于双单体电池模块连接的固紧板
		12	蓄能器管理电子装置(SME)
		13	电池监控电子装置CSC
		14	单单体电池模块
		15	双单体电池模块
		16	壳体下部件
	外壳	拆解 步骤 对应方	核心任务 1. 拆卸高压蓄电池单元盖板 2. 安装高压蓄电池单元的盖板后续工作 3. 进行 EoS 测试 - 松开府虚对建设(1)。 - 松开府虚对建设(1)。 - 松开府虚型建设(2)。 - 松子高级人员—从原子展览。 1. 旅术值题 - 松开启型地区。 - 松子高级人员—从原子展览。 - 松开启型地区。 - 松田市区、 - 松
		拆解 装置 拆解	MHT1200 举升平台
		工具	通用工具
		注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、佩戴绝缘手套。不要修理损坏的高压导线、高压插头和高压组件,原则上应将其更换为原装的新零件。如果高压导线、高压插头和高压组件损坏且不

			再提供触碰保护,必须立即联系官方技术支
			持!
		拆解步骤	准备工作 1. 拆卸高压蓄电池单元盖板 2. 拆卸中间层核心任务 3. 拆卸高压接线板底座 4. 安装高压接线板底座 后续工作 5. 安装中间层 6. 安装高压蓄电池单元的盖板 7. 执行冷却系统的压力检测 8. 进行 EoS 测试
	输出端 接触器	拆解对应方 法	
		拆解 装置	MHT1200 举升平台
		拆解 工具	通用工具
		注意事项等	不要修理损坏的高压导线、高压插头和高压组件,原则上应将其更换为原装的新零件。如果高压导线、高压插头和高压组件损坏且不再提供触碰保护,必须立即联系技术支持部!
	托架	拆解 步骤	准备工作 1. 拆卸高压蓄电池单元盖板 核心任务 2. 拆卸中间层


	3. 安装中间层 后续工作
	4. 安装高压蓄电池单元的盖板5. 执行冷却系统的压力检测
	6. 进行 EoS 测试
	松开螺栓(1). 松开螺母(1). 松开螺母(1). 将螺栓(2)在標地连接離上松开。 松肝螺母(3) 井田小心地将分橋元件裏于一旁。 松肝螺母(4). 将螺栓(5)在標地连接離上松开。 松野健歩连接器(6) 井田小心地将分橋元件裏于一旁。 松野健歩连接器(6) 井田小心地将分橋元件書于一旁。
拆解对应方 法	 断开冷却凌管 (1)。 断开并且松脱通信电线束 (2)。 为了断开所有插头、使用 5 A28 AB5。 A公开所有螺栓(1)。
	1 RB61 04370
	 6 A49 B24 A 7 D回転出的需要使用榜項「起震性 220 718 」則呼升利可以認外接益 5 A45 C70 8 A45 C70 8 A45 C70
拆解 装置	修理厂起重机 2 220 718
拆解 工具	• 5 A28 AB5

			• 5 A2D EB9 5 A49 B24 A 5 A45 C70
		注意事项等	如果单独拔下电池监控电子设备的插头,则可能会导致电池监控电子设备中出现功能故障。
	隔板	拆解 步骤 拆解对应方 法 拆解 装置 拆解 工具 注意事项等	无 无 无 无 无
	保险丝	拆解 步骤 拆解对应方	1. 拆出行李箱右饰件中的饰盖 2. 高压系统切换无电 3. 确定无电压 4. 拆卸前部机组防护板 5. 拆卸推力缓冲区 • 为了避免潮湿侵入,锁止盖最大允许敞开 30

	法	 min。 在快要安全前才将新的保险丝从包装中区域。 松开螺栓 1。 松开螺栓 2 并且取出保险丝。
	拆解 装置 拆解	无 常规工具
	工具	巾风上六
	注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS 测试。
	拆解 步骤	 拆卸高压蓄电池单元盖板 拆卸冷却液连接 安装冷却液接口 安装高压蓄电池单元的盖板 进行 EoS 测试
冷却管路	拆解对应方 法	图开冷却浓蓄路(1)。 图开冷却浓蓄路(1)。 松开螺栓(1)。 一起按下卡子(2)然后向下取出冷却液连接。 RB61 03601

			・
		拆解 装置	无
		拆解 工具	常规工具
		注意事项等	工作完成后测试水密性及进行 EOS 测试。
		拆解 步骤	拆模组的高低压线束
	线束	拆解对应方 法	穿戴好绝缘手套用手轻轻将连接在模组上的接插件 拔除拿出高压连接线束,再将模组连接的低压线束拔除。用电气绝缘胶布对模组电极及低压插口做好绝缘处理。
		拆解 装置	无
		拆解 工具	常规工具,绝缘胶布。
		注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行 EOS测试。
		拆解步骤	无
		拆解对应方 法	无
	线路板	拆解 装置	无
		拆解 工具	无
		注意事项等	无
	电池管 理系统 (含高 压安 盒)	拆解 步骤	1. 数据抢救 2. 拆卸高压蓄电池单元盖板 3. 拆下蓄能器电子管理系统 (SME) 4. 安装存储器电子管理系统 (SME) 5. 执行冷却系统的压力检测 6. 编程/设码控制单元

			7. 安装高压蓄电池单元的盖板
			7. 女装高压备电池平兀的盖板 8. 进行 EoS 测试
		拆解对应方 法	DET 1 EUS (例) IX
		拆解 装置	无
		拆解 工具	常规工具
		注意事项等	注意穿好工作服、防砸工作鞋、绝缘手套。拔接插件时应注意佩戴好绝缘手套。工作完成后进行EOS测试。
		拆解 步骤	无
	其他固	拆解对应方 法	无
	定件	拆解装置	无
		拆解工具	无
		注意事项等	无
电池模块拆解	蓄电池 模块的 结构示 意图	双模组	



	I			
			注意事项等	无法拆解
			拆解步骤	无法拆解
			对应方法	无法拆解
		线束	拆解装置	无法拆解
			工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
			拆解步骤	无法拆解
			对应方法	无法拆解
		线路板	装置	无法拆解
			工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
		连接片	拆解步骤	无法拆解
			对应方法	无法拆解
			拆解装置	无法拆解
			工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
			拆解步骤	无法拆解
			对应方法	无法拆解
	电池单体	其他固 定件	装置	无法拆解
		定 什	工具	无法拆解
			注意事项等	无法拆解
		取出操作	无法拆解	
		所需工 具	无法拆解	

动力蓄电池有害物质使用信息表

		基本信息			
汽车生产企业	汽车生产企业 宝马(中国)汽车贸易有限公司				
车型商标	宝马	车型型号 (款式)	l i7 M70L xDrive 81FH		
通用名称	BMW i7	车型种类 乘用车			
电池生产企业 1	BMW AG				
电池类型	三元 电池包(组)规格 1/型号 1 Electrical Energy Storage System SE30		nergy Storage System SE30		
	电池(包	包组)有害物质使用信	息		
零部件名称	材料名称	有害物质	质量 (g)	潜在风险说明	
Bushing M4 in Basis CP 轴套 M4	Alloying steel 钢合金	Lead (Pb) 铅	0.01	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。	
THREAD INSERTS ground plate 螺纹嵌件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,274	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。	

Copper ring in Basis CP 铜环	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,027	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
S-SonicLok-KOH M5 in Housing	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,071	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
Hitsert thread insert medium plate Hitsert 嵌入件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	1,231	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。
Thread Insert M5X9.80 嵌入件 M5X9.80	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,174	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T 30512 规定。如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康。

Bus bar in Power CP 电源 CP 线束	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,119	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
Ground plate in power CP 底板	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,322	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSY HOLDER 塑料零件总成支架	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,037	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家GB/T30512规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
PLASTICPART ASSEMBLY COMPONENT_HOLDER 塑 料零件组件支架	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	3,900	合金基体材料中的铅(Pb)在产品正常使用的条件下不会直接接触人体和环境。建议在生产和回收处理的过程中采取适当的处理措施,以防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
THREAD INSERTS Bottom Cover 螺纹插入件	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,222	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以

				消化等各类器官,危害人类健康 合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人
battery pack - populated PCB (printed circuit board) 电池包-填充 PCB(印刷电 路板)	PCB-ceramics or glass PCB-陶瓷或玻璃	Lead (Pb) 铅	0,097	防在任何过程中释放出含铅的材料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能会对土壤,水等造成污染;通过食物链进入人体,影响神经,造血,消化等各类器官,危害人类健康
				合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以
TOUCH PRETACTION PIN Bottom Cover 触碰预防针	Alloying copper 铜合金	Lead (Pb) 铅	0,315	合金基体材料中的铅(Pb)在产品 正常使用的条件下不会直接接触人 体和环境。建议在生产和回收处理 的过程中采取适当的处理措施,以 防在任何过程中释放出含铅的材 料,可能会对人体和环境有害。 所有有害物质的使用均符合国 家 GB/T 30512 规定。 如未规范回收,随意丢弃,可能 会对土壤,水等造成污染;通过食 物链进入人体,影响神经,造血, 消化等各类器官,危害人类健康

零部件名称	ζ.	材料名称	有害物质	质量(g)	潜在风险说明		
1	/		1	1	/		
	回收措施						
1. 按照国家相关	1. 按照国家相关政策要求,该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置,请勿私自拆卸和移交非正规机构。						
2. 请联系本公司	2. 请联系本公司委托售后服务商,联系电话: 010-84003235; 查询网站: www.bmw.com.cn						
回收利用工作联系人信息							
姓名	姓名 新能源车动力电池生命周期管理						
联系电话 01084003235		E-mail	Eri	c.Zhang.fg@bmw-brilliance.cn			

备注:动力蓄电池包含 BMS 控制系统。